



ZFAEFAA26NX057044

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	33.985 km
Hersteller	Fiat	Restlauf bis Service	13.757 km
Typ/Modell	500	HU (Bericht lag vor)	04/2028
Fahrgestellnummer	ZFAEFAA26NX057044	Leistung / Hubraum	43 kW / 0 ccm
Erstzulassung	09.02.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
2	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R15 92V	Pirelli	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	185/65 R15 92V	Pirelli	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R15 88T	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	185/65 R15 88T	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46134246
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Fiat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	500	Laufleistung (abgelesen)	33.985 km
Fahrgestellnummer	ZFAEF2A26NX057044	Erstzulassung	09.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46134246
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir



Abbildung 13: Dokumente





Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss
Hammer Landstraße 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 22.06.2026
Protokollnummer: 46134246
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation (EU) 2017/1151: WLTP values
CO₂ emissions:
- | | Low | Medium | High | Extra High | Combined | Weighted, combined | |
|---|-----|--------|------|------------|----------|--------------------|------|
| - | - | - | - | - | - | - | g/km |
- Fuel consumption:
- | | Low | Medium | High | Extra High | Combined | Weighted, combined | |
|---|-----|--------|------|------------|----------|--------------------|--|
| - | - | - | - | - | - | - | |
5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151
- 5.1. Pure electric vehicles:
- | | | |
|--|----------------|---------------------|
| Electric energy consumption (weighted, combined) | Electric range | Electric range city |
| 130 Wh/km | 190 km | 257 km |
- 5.2. OVC hybrid electric vehicles:
- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| Electric energy consumption (EC _{AC, weighted}) | Electric range (EAER) | Electric range city (EAER city) |
| - Wh/km | - km | - km |
- Miscellaneous
51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
- Additional tyre/wheel combinations: technical parameters (no reference to RR)
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Axle1: 195/55R16 91V 6Jx16-41 - | Axle2: 195/55R16 91V 6Jx16-41 - |
| Axle1: 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 - | Axle2: 205/45R17 88V 6,5Jx17-41 - |



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

3110/91578390 0121464



2021-VHS-000041008

046CC0120325



www.PS-Team.de



The undersigned **LUIGI GALANTE PRODUCTION MANAGER** hereby certifies that the vehicle:

- 0.1. Make: **FIAT**
- 0.2. Type: **FA1** Variant: **0AEA0000A0** Version: **2D1A0**
- 0.2.1. Commercial name: **500**
- 0.2.3. Identifiers:
- 0.2.3.1. Interpolation family's identifier: **IP-03_FA1_0272-ZFA-1**
- 0.2.3.2. ATCT family's identifier: **-**
- 0.2.3.3. PEMS family's identifier: **-**
- 0.2.3.4. Roadload family's identifier: **-**
- 0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: **RL-03_FA1_0097-ZFA-1**
- 0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: **-**
- 0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: **-**
- 0.4. Vehicle category: **M1**
- 0.5. Company name and address of manufacturer:
FCA Italy S.p.A. C.so G. Agnelli 200 - 10135 - Turin - Italy
- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
ON B PILLAR, LEFT VEHICLE SIDE
ADHESIVE
Location of the vehicle identification number:
ON THE RIGHT SIDE OF THE FLOOR. IN THE FRONT PART OF THE PASSENGER COMPARTMENT
- 0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):
- -
- 0.10. Vehicle identification number: **ZFAEFAA26NX057044**
- 0.11. Date of manufacture of the vehicle: **03/12/2021**
- conforms in all respects to the type described in approval **e3*2018/858*00001*06**
granted on: **17/08/2021**
and can be permanently registered in Member States having **RIGHT** hand traffic and using **METRIC** units for the speedometer and **METRIC** units for the odometer.

Place: **TURIN**

Date: **03/12/2021**

Signature

