

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYCF6F9 RG054832	Erstzulassung	17.09.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-SC5530	Laufleistung	44 729 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen







Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 5.0 mm







Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 5.0 mm

Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 6.0 mm


Continental 225/70/15 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	2		Bauteil	Motorhaube
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
3		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	4		Bauteil	Kotflügel
		Position	Vorne			Position	Vorne links
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türinnenhaut	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türinnenhaut																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türinnenhaut</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türinnenhaut	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Türinnenhaut																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kofferraum/Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kofferraum/Laderaum																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.444,40€
---------------------	------------------