

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002467274
Besichtigt am: 21.05.2026 12:27
Berichts-Nr: 10653260
FIN: WVVZZZCJ8RD017530

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CTH
Erstzulassungsdatum:	15.05.2024
Laufleistung:	50.464 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Pure Grey/Soul-Schwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dachhimmel in Ceramique
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dachreling silber eloxiert
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dämpfung hinten
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/55 R 17	Dekor-Einlagen
4 Leichtmetallräder "Bologna" 7,5 J x 17in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-l/EU6EA	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC Pro inkl. Fahrprofilauswahl	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Akustik-Paket Standard	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung; inkl. Anhängerrangierassistent Trailer Assist	ergoActive-Sitze vorn höheneinstellbar, mit verschiebbarer Oberschenkelauflage
Anhängevorrichtung inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3J0-
Außenspiegel elektrisch anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 380A (68Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcknetz
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Berganfahrassistent	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Betriebserlaubnis Erstzulassung	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung
Bologna 7,5 J x 17 in Dark Graphite / glanzgedreht, AirStop®-Ganzjahresreifen 215/55 R 17	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Head-up-Display
Bordwerkzeug	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Car2X	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Chromleisten an den Seitenfenstern	

Heckspoiler in Wagenfarbe
 Hinterachsgewicht Standard
 Infotainment-System mit 38-cm-Display (15 Zoll)
 Innenspiegel automatisch abblendend
 IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
 IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit Fernlicht "Plus",
 Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
 ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen
 sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz
 aus bedienbar
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortausstattung
 Komfortpaket mit SAFE-Verriegelung
 Komfortsitze vorn
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-
 Airbag
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
 Kreuzungsassistent
 Ladekantenschutz in Edelstahl
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
 LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte, mit
 Chromleiste
 Leergewichtsbereich Standard
 Leiste zwischen den Scheinwerfern und Rückleuchten sowie
 Türgriffmulden beleuchtet
 Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar
 Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem
 Kurvenfahrlicht
 Linkslenker
 Memory-Funktion für Parkassistent
 Mit Blende
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mit UNECE CS&SU
 Mittelarmlehne hinten
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem
 Navigationssystem "Discover Pro Max"
 Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand

Nicht Heissland
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
 Radfahrererkennung
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung,
 Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Mode3 Ladekabel
 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
 Transportschutzmaßnahmen
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-
 Standanzeige
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
 Funkantenne
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
 Proaktives Insassenschutzsystem
 Progressivlenkung
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit
 Durchlademöglichkeit
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Access",
 mit SAFE-Verriegelung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höhen-einstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours Eco"
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Soundsystem "Harman Kardon", 12+1 Lautsprecher, 700 Watt
 Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
 Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
 Ausstiegswarnung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleisten,
 Kühlergrill mit Chromleiste
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion,
 Ladeleistung bis zu 15 W
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
 View"
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vordach
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
 "VW Connect" und "VW Connect Plus"
 Vorbereitung Alcohol Interlock
 Vorderachsgewicht Standard
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Massagefunktion
 Wartungsintervallverlängerung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sicherheitsgurt	Verdreht	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
5	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	D-Säule links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	D-Säule links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden	Fachgerecht repariert	€ 6.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCJ8RD017530

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sicherheitsgurt - Verdreht - Ersetzen



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren




3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Optische Wertminderung Felge UVP: 489,00€



5 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - D-Säule links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - D-Säule links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

