

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8378NGP / WBA51GL080FV69809 / FV69809

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.661

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8378NGP Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	255/40/18	99	Y	-
TI	HANKOOK	255/40/18	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	18/05/2026		
Comentarios:	CABLE DE CARGA EN EL INTERIOR VEHÍCULO		

Daños no valorables:

8378NGP COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

8378NGP COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Emblema tr	-	REEMPLAZAR
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
7. Anagrama tr transmisión	-	REEMPLAZAR
8. Neumático dl iz - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Neumático dl dr - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
10. Neumático tr iz - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
11. Neumático tr dr - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
17. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
18. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
26. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA

8378NGP COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
30. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
31. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA