

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland
Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteken: (chassisnr: WAUZZZF5PP014630)



AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON 50 QUATTRO AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	103268 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5	Bruto BPM	€ 0,-
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voor + achter	Huidig restant BPM	€ 0,-
Datum eerste toelating	19-12-2022	Aantal cilinders	0	Wielbasis	0 cm
Datum eerste afgifte NL		Vermogen	220 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Publieke laadpaalkabel
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Continental	235/55 R19	Ja	5 mm	Zomer	Pirelli	235/55 R19
RV	5 mm	Winter	Continental	235/55 R19	Ja	5 mm	Zomer	Pirelli	235/55 R19
LA	4 mm	Winter	Continental	235/55 R19	Ja	4 mm	Zomer	Pirelli	235/55 R19
RA	4 mm	Winter	Continental	235/55 R19	Ja	4 mm	Zomer	Pirelli	235/55 R19

Aantal wioldoppen/LMV

LMV

Aantal beschadigd

2





















Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgparatie		Deel: Scherm linksvoor Omschrijving: Krasje Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten	
Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deukje/krasjes Gegeven oplossing: Restylen en polijsten		Deel: Bumper achter Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Spuiten	
Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Deuken en krassen Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Portier rechtsvoor Omschrijving: Deukje met lakschade Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	
Deel: Spiegelkap rechts Omschrijving: Gekrast Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velgparatie	
Deel: Motorkap Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken		Deel: Bumper voor Omschrijving: Krassen Gegeven oplossing: Spuiten	

Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
