

## Lynk & Co 01

### Informazioni Veicolo

Marca:	<b>Lynk &amp; Co</b>	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	<b>Blu scuro</b>
Modello:	<b>01</b>	N. Telaio:	<b>L6TCX2E71NE027567</b>
Carburante:	<b>Ibrido plug-in</b>	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	<b>31/01/2023</b>
Chilometraggio:	<b>84514 km</b>	Numero di porte:	<b>5</b>

### Riepilogo dei danni

<b>Davanti</b>	(2)
<b>Destra</b>	(4)
<b>Dietro/posteriore</b>	(3)
<b>Interni</b>	(3)
<b>Ruote</b>	(8)
<b>Sinistra</b>	(3)
<b>Tetto e altri</b>	(1)

### Immagini commerciali





**Opzioni secondo l'ispettore**

Telecamera con vista posteriore

**sì** Tetto apribile elettrico

**sì** Tetto panoramico

**sì**

**Danni**

**Calotta retrovisore esterno sx**

Rotto  
Sostituire  
Sinistra



**Carrozzeria/Corpo**

Senza danni  
Nessuna riparazione  
Tetto e altri



**Cerchio in lega ant. Dx**

Graffiature  
Sostituire  
Ruote



**Cerchio in lega ant. Sx**

Graffiature

Sostituire

Ruote



**Cerchio in lega post. Dx**

Graffiature

Sostituire

Ruote



**Cerchio in lega post. Sx**

Graffiature

Sostituire

Ruote



**Cofano Post.**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore



**Interno veicolo**

Sporco

Pulizia chimica

Interni



**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



**Modanatura arco passaruota ant. Sx**

Deformato / Forzato

Sostituire

Ruote



**Modanatura porta ant. Dx**

Rotto

Sostituire

Destra



**Modanatura porta post. Dx**

Rotto

Sostituire

Destra



**Parafango ant. Sx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Sinistra



**Paraurti ant.**

Graffiature

Verniciatura

Davanti



**Paraurti post.**

Deformato / Forzato

Sostituire e dipingere

Dietro/posteriore



**Pneumatico ant. Dx**

Strappo/tagliato

Sostituire

Ruote



**Pneumatico post. Dx**

Strappo/tagliato

Sostituire

Ruote



**Pneumatico post. Sx**

Strappo/tagliato

Sostituire

Ruote



**Porta ant. Dx**

Ammaccatura

Sostituire e dipingere

Destra



**Porta ant. Sx**

Graffiature

Verniciatura

Sinistra



**Porta post. Dx**

Ammaccatura

Sostituire e dipingere

Destra



**Specchio int**

Rotto

Sostituire

Interni



**Spia accesa**

Spia lampeggiante

Controllo/Controllare

Interni



**Spoiler paraurti ant.**

Graffiature

Verniciatura

Davanti

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

3,0 mm

**Davanti Destra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

2,0 mm

**Dietro Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

2,4 mm

**Dietro Destra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Continente

3,4 mm

<b>Controllo</b>			
Categoria	<b>Berlina</b>	Cerchi	<b>In lega</b>
Colore Carrozzeria	<b>Blu scuro</b>	Copribagagli	<b>sì</b>
Libretto di circolazione	<b>sì</b>	Libretto di circolazione	<b>Originale</b>
Libretto di manutenzione	<b>sì</b>	Livello carburante	<b>0</b>
Motore funzionante	<b>sì</b>	Numero di cavetti di ricarica (normale)	<b>2</b>
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	<b>1</b>	Numero di chiavi totali	<b>3</b>
Numero di poggiateste rimuovibili	<b>3</b>	Numero di porte	<b>5</b>
Numero di posti	<b>5</b>	Tipo di vernice	<b>metallico</b>

#### Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.