


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDCPFC R2Z77631	Erstzulassung	02.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-ES8614	Laufleistung	38 351 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 121KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR

















Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR


Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR

Außenschäden


1		Bauteil	Windschutzscheibe	2		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Vorne			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

<p>3</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelgehäuse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelgehäuse	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	<p>4</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türzierleiste	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Außenspiegelgehäuse																		
Position	Vorne rechts																		
Beschreibung	Smart Repair																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Türzierleiste																		
Position	Seitlich rechts																		
Beschreibung	Ersetzen																		
Anmerkungen	-																		
<p>5</p>  <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	<p>6</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Andere Karosserieteile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Andere Karosserieteile	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																		
Position	Rechts																		
Beschreibung	Kratzer																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Andere Karosserieteile																		
Position	Hinten links																		
Beschreibung	Ersetzen																		
Anmerkungen	-																		
<p>7</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Andere Karosserieteile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Andere Karosserieteile	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	<p>8</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ladeboden lang</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ladeboden lang	Position	-	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Andere Karosserieteile																		
Position	Hinten rechts																		
Beschreibung	Ersetzen																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Ladeboden lang																		
Position	-																		
Beschreibung	Smart Repair																		
Anmerkungen	-																		
<p>9</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	<p>10</p>  <p>● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand																		
Position	Hinten rechts																		
Beschreibung	SR Delle																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																		
Position	Hinten																		
Beschreibung	Smart Repair																		
Anmerkungen	-																		
<p>11</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Sensor Einparkhilfe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Sensor Einparkhilfe	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	<p>12</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Sensor Einparkhilfe gehäuse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Sensor Einparkhilfe gehäuse	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Sensor Einparkhilfe																		
Position	Hinten																		
Beschreibung	Ersetzen																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Sensor Einparkhilfe gehäuse																		
Position	Hinten																		
Beschreibung	Ersetzen																		
Anmerkungen	-																		
<p>13</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	<p>14</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																		
Position	Hinten links																		
Beschreibung	Delle																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																		
Position	Hinten rechts																		
Beschreibung	Delle																		
Anmerkungen	-																		
<p>15</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Logo Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	<p>16</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schriftzug Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür																		
Position	Hinten links																		
Beschreibung	Ersetzen																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür																		
Position	Hinten rechts																		
Beschreibung	Ersetzen																		
Anmerkungen	-																		
<p>17</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	<p>18</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand	Position	Links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Seitenwand																		
Position	Hinten links																		
Beschreibung	Delle																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Seitenwand																		
Position	Links																		
Beschreibung	Delle																		
Anmerkungen	-																		


DEKRA Automotive Solutions

19		Bauteil	Türeinstieg
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-

Innenschäden

20		Bauteil	Bordmappe komplett
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Sonstiges

21		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	3.558,99€
---------------------	------------------