

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	02.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.07.2026
Referenznummern	0002063232

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP9N1031545		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	09/2027
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	73.245 km
Erstzulassung	04.10.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 101V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 101V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 101V	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 101V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	8 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 25.09.2025 bei km 64.921.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1021,02 €	719,49 €
Frontscheibe, verkratzt, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	905,88 €	905,88 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	1903,35 €	1320,93 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt, lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	629,54 €	409,20 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	1351,25 €	878,31 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.811,04 €
Minderwert	4.233,81 €
Händlereinkaufspreis	7.250,00 €
Händlerverkaufspreis	8.600,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage




Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

Robert-Bösch-Strasse 16, 64293 Darmstadt
 TÜV NORD
 Hauptuntersuchung nach § 29 StVO
 Prüfungsnummer: H17772510330
 W&W Service GmbH
 Gutenbergstr. 30
 70176 Stuttgart
 Hauptuntersuchung nach § 29 StVO

Amte Kennzeichen: (D)S-WW1521 (1) (3) Ort und Datum der Prüfung: Bad Vilbel, 25.09.2025
 Fz-Atl. PKW (5) Fz-Kenn-Nr. WGV218GPW1031545
 Hersteller: OPEL AUTOMOBILE
 Typ/Variante: Z-B
 zul. Gesamtmasse: 2345 kg
 Erstzulassung: 04.10.2022 (4) TSN / VSN: AHC / 30298
 Kilometerstand: 64500 km
 letzte HU: 00.00

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis: Prüflakette zugeteilt (8) Nächste HU: 09.27 Wiedervorführung:

ohne erkennbare Mängel		zugeteilt		09.27		Wiedervorführung:	
Bremswerte	links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck/Kennwert (bar/daN)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ZFB ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ZFB Min (daN)	Bremskraftanteil ist (%)
Betriebsbremse	1.Achse: 263	2.Achse: 217	20.00	53	437	300	73.9
Feststellbremse	1.Achse: 199	2.Achse: 179	66.00	-	378	210	26.5
							Bremskraftanteil Min (%)
							16.1
							Gesamt-Abweichung Z (%)
							-

Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

(10) Bemerkungen:
 AU vom 25.09.2025 durch Wertprüfer mit AU-Kontroll-Nr. HE-3-04-4500-63 nachgewiesen.
 Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(9) Ihr Prüfingenieur
 Jaza (PI-Nr. 92284)

Lesen Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Unters. Nr. / 58496
 FSD-Version: 4.28.6.3

Netto 89,99 € MwSt 10,91 € (12%) Brutto 100,90 €

Prüfungsort gemäß Untersuchungsart *)

Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 18 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 19 Frontscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 20 Frontscheibe, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Frontscheibe, verkratzt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 26 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 27 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, lackieren




Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen