

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8988NHN / WBY51GM0905325981 / 5325981

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	IX2 EDRIVE20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.339

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8988NHN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/08/2026	RaC:	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SAU
Comentarios:			

Daños no valorables:

8988NHN COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
8988NHN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,57	40,00	526,16 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	9,20	10,00	8,28 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	170,98	10,00	171,59 €
7. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	170,98	10,00	171,59 €
8. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
9. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
10. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1468,33 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8988NHN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,17 h.	122,04 €
Total material pintura	-	22,95 €
Total Mano de Obra Pintura	5,42 h.	208,67 €
Total Recambios	-	864,68 €
Descuento recambios aplicado	-	340,27 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	250,00 €















Valores desde indiv.

0.5 kWh/h



Total 17339 km •→| 17198.6 km

Datos de conducción

ePower % 100


75




CONTENT



LAYOUT



HEAD-UP



Autonomía
54km

12%

10:20



P

READY

54km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

⚠ Nivel de líquido de lavado muy bajo.

⚠ Autonomía 54km

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

MAX A/C LOW AUTO OFF +

MAX A/C LOW AUTO OFF +

MAX









BMW 

BMW SERVICE
CENTER

1X CD

Made in
Germany
iX2 eDrive20
300



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00371

WBY51GM0905325981

2460 kg

3210 kg

1- 1225 kg

2- 1295 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986







↶
MEDIA
TEL
NAV

COPE+MAD 10:22

Mis destinos

Búsqueda

MAX A/C LOW AUTO OFF +

MAX A/C LOW AUTO OFF +





km/h

0



Puerta abierta.







Inch/mm
4.21
OFF ON ZERO







































cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE