



W1K2054761G104109

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	31,000 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	189 Tag(e)
Type / Model	C 180	Main inspection (Report on hand)	09/2026
Vehicle Identification number	W1K2054761G104109	Power	115 kW
Engine displacement	1,497 ccm	Cylinder	—
First registration	20 Oct 2021	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
2	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smart repair
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Paint
6	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Professionally repaired

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - front left side, Door - front right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46646587
Delivery date: 21 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 98Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/50 R17 98H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/50 R17 98H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46646587
Delivery date: 21 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	C 180	Mileage (Read)	31,000 km
Vehicle Identification number	W1K2054761G104109	First registration	20 Oct 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 21 Jul 2026
Protocol number: 46646587
Delivery date: 21 Jul 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #1: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint




Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



W1K2054761G104109

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	31.000 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	189 Tag(e)
Typ/Modell	C 180	HU (Bericht lag vor)	09/2026
Fahrgestellnummer	W1K2054761G104109	Leistung	115 kW
Hubraum	1.497 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	20.10.2021	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.07.2026
Protokollnummer: 46646587
Anlieferungsdatum: 21.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	C 180	Laufleistung (abgelesen)	31.000 km
Fahrgestellnummer	W1K2054761G104109	Erstzulassung	20.10.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott