

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LN 0200E	Fahrgestell-Nummer:	WBY41DU060S394333
Vertrags-Nummer:	62028081	Erstzulassung:	07.06.2022
Internes KZ:	15049465	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2255	zul. Gewicht (kg):	2725

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 62028081
Amtliches Kennzeichen: HD -LN 0200E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 62028081
Amtliches Kennzeichen: HD -LN 0200E
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


BMW ix3 80KWH INSPIRING Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBY41DU060S394333

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.178 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-1 Monat(e)
Typ/Modell	iX3	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBY41DU060S394333	Leistung	80 kW
Erstzulassung	07.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	06/2024, 24.058 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R20 103W	Yokohama	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	275/40 R20 106W	Yokohama	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105V	Hankook	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/50 R19 105V	Hankook	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	iX3	Laufleistung (abgelesen)	48.178 km
Fahrgestellnummer	WBY41DU060S394333	Erstzulassung	07.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBY41DU060S394333

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	48,178 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	-1 Monat(e)
Type / Model	iX3	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBY41DU060S394333	Power	80 kW
First registration	7 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	06/2024, 24,058 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Braking system	Brake fluid - Due - Replace
4	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
8	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
9	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
11	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint
12	Side panel - rear right side	Side panel - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R20 103W	Yokohama	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	275/40 R20 106W	Yokohama	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/50 R19 105V	Hankook	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/50 R19 105V	Hankook	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46665535
Delivery date: 22 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	iX3	Mileage (Read)	48,178 km
Vehicle Identification number	WBY41DU060S394333	First registration	7 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46665535
Delivery date: 22 Jul 2026




Figure 19: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cove...
polish




Damage #1: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover /
polish



Damage #3: Braking system: Brake fluid - Due - Replace



Damage #4: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage -
Smart repair



Damage #4: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat
damage - Smart repair



Damage #4: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #8: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #11: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 22 Jul 2026
Protocol number: 46665535
Delivery date: 22 Jul 2026



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint