



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

28.11.2024	21	2222	2.2	B00000143	2	5	1	100/5500	1	215
M1	A	AC			19			1857	-	
W1K5M8EB6SN536661			3	4	20			1530	-	
MERCEDES-BENZ					21					
F2CLA					22	13	80			
324JT2					23	148	2050		2050	
FZAA050B					24	1060	1050			
CLA 180					25	1060	1050			
MERCEDES-BENZ					26	71	3750		68	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					27	1400	750		5	
Kombilimousine					28					
715/2007*2023/443EA					29					
EURO6:WLTP:EA:PI/CI:M, N1, N2					30					
Hybr. Benzin/E					31					
0008		36EA		1332	32					
7.2/8.2:450 b. Anh. Betr. *O.1:1600 bis 8% Steig. *Fz ist bei w					33					
erkseitig montiert. AHK u. ESP m. spez. fahrdyn. Stabi. Syst. f. A					34					
nh. Betr. f. Tempo 100 km/h gem. 5. Rand. VO. z. 9. Ausn. VO. z. StVO a					35					
usgestattet*					36					
					37					
					38					
					39					
					40					
					41					
					42					
					43					
					44					
					45					
					46					
					47					
					48					
					49					
					50					
					51					
					52					
					53					
					54					
					55					
					56					
					57					
					58					
					59					
					60					
					61					
					62					
					63					
					64					
					65					
					66					
					67					
					68					
					69					
					70					
					71					
					72					
					73					
					74					
					75					
					76					
					77					
					78					
					79					
					80					
					81					
					82					
					83					
					84					
					85					
					86					
					87					
					88					
					89					
					90					
					91					
					92					
					93					
					94					
					95					
					96					
					97					
					98					
					99					
					100					

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Bordmappe




Bild 14 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg, verkratzt und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür vorne links Türrahmen Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Verkleidung C-Säule rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 20 : A-Säule rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 21 : Fahrzeug Lackierung, Werbefolien, entfernen



Bild 22 : Tür vorne links Schachtleiste Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, polieren




Bild 24 : Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 25 : Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 26 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Rückleuchte links Glas, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 28 : Heckdeckel Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau




Bild 29 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen




Bild 30 : Stoßfänger hinten, verschrammt




Bild 31 : Stoßfänger hinten, fleckig




Bild 32 : Rückleuchte rechts Glas, verschrämmt, Gebrauchsspur



Bild 33 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 36 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Unterverkleidung vorne abgeschürft und aufgerissen



Bild 37 : Unterverkleidung vorne abgeschürft und aufgerissen



Bild 38 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
Unterverkleidung vorne abgeschürft und aufgerissen



Bild 39 : Ladekantenabdeckung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 40 : Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 470553
Hersteller Mercedes-Benz
Model CLA-Class
Variante AMG Line Edition CLA 180
Listenpreis 42.975,00
VIN W1K5M8EB6SN536661
Erstzulassungsdatum 1.11.2024
Kennzeichen -

Schadensfälle der int. Belegnummer: 470553

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103343	26.02.2026	Kennzeichen hinten Stoßfänger hinten	3.062,80

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Stoßfänger hinten.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.11.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	CLA 180 Shooting Brake 7G-DCT Edition AMG Line
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5M8EB6SN536661
HSN / TSN	2222 / BOO	Schlüssel-Nr.	10082069
Km-Stand abgelesen	16333	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 V	Bridgestone / Blizzak LM-005 * FSL	W / O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 V	Bridgestone / Blizzak LM-005 * FSL	W / O	7 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO FSL	W / O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO FSL	W / O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten, AMG Heckschürze mit sichtbarer Endrohrblende und Chromzierelement, AMG Styling, ATTENTION ASSIST (der Konzentrationsassistent), Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kniebag für Fahrer,

Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, Ambientebeleuchtung mit 64 verschiedenen Farben, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne im Fond, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 7G-DCT Doppelkupplungsautomatikgetriebe 7-Gang, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne, integriert, Kühlerverkleidung mit Mercedes-Benz Pattern in Chrom, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: AMG Line, Paket: AMG Line Advanced Plus, Paket: Edition AMG Line, Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket (ShB), Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Central Media Display, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: 4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung im Fond, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sportbremsanlage, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion, Verkehrszeichen-Assistent, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen
642	MULTIBEAM LED
P55	Paket: Night
RQT	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
260	Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H44	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 173 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Unterverkleidung vorne abgeschürft und aufgerissen, erneuern (Bild 36, 37, 38)
2. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 33)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 35, 36, 38)
4. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
5. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 34)
6. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
7. A-Säule rechts Lackierung oberhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
8. Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen (Bild 29)
9. Heckdeckel Lackierung, fleckig, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28)
10. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26)
11. Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Türkante, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 40)
Rückleuchte links Glas, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 27)
Rückleuchte rechts Glas, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 32)
Fahrzeug Lackierung, Werbefolien, entfernen
(Bild 21)
Verkleidung C-Säule rechts, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 17)
Ladekantenabdeckung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 39)
Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt,
polieren (Bild 24, 25)
Seitenteil hinten links Lackierung,
verschrammt, polieren (Bild 23)
Tür vorne links Schachtleiste Lackierung,
zerkratzt, smart repair (Bild 22)
Tür vorne links Türrahmen Lackierung,
zerkratzt, smart repair (Bild 16)
Motorhaube Lackierung, verschrammt, polieren
(Bild 19)