


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKKAHPY8 S6009395	Erstzulassung	29.04.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-FB6178	Laufleistung	45 370 km
Modell	GRANDLAND B GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz CAT Hakenstedt




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**







Schlüssel	✓
Inspektion	✗

**Reifen**



Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 2.0 mm GJR  
 Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 3.0 mm GJR  
 Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR  
 Michelin 225/55/19 V Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR

**Außenschäden**

2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 19"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 19"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 19"	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Felge glanzgedreht 19"																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Ganzjahresreifen 19"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 19"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 19"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Ganzjahresreifen 19"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Motorhaube																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Position	-	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung									
Position	-									
Beschreibung	Smart Repair									
Anmerkungen	-									

**Sonstiges**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>644,43€</b>
---------------------	----------------