



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GE-IB 53
Berichtsnummer :	0000000938096-DE968		
Referenznummer:	31235557		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) GT Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH7819GRL166693	Laufleistung abgelesen:	130308 km
Erstzulassung / Baujahr:	03.08.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	13.08.2026 08:23 45891 Gelsenkirchen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2026 / 08.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	119627 / 13.03.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	225/45/R17/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/45/R17/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	225/45/R17/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	225/45/R17/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung (SEW)
- Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistent-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Alarmanlage
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedsiegel heizbar
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistent-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Heckdiffusor • Heckscheibe heizbar • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen) • Mittelarmlehne hinten • Mittelarmlehne vorn • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Nebelscheinwerfer LED • Pedale Aluminium • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Scheibenwischer mit Regensensor • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Getränkehalter • Heckleuchten LED • Heckscheibenwischer • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Multifunktion für Lenkrad • Parkbremse elektrisch • Reifen 225/45 R17 ..W • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheinwerfer LED • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Soundsystem JBL Premium • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperr • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Sitz Innenraum links vorne	Loch	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Sitz Innenraum links vorne
Loch - Erneuern