

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHPYE RS020213	Erstzulassung	24.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT			Laufleistung	39 165 km
Modell	3008 Hybrid 136 e-DSC6 Allure Pack				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	16.10.2025	Datum der Bewertung	29.10.2025
Datum Beauftragung	16.10.2025		




Fahrzeugausstattung

Lose Teile


Fahrzeugdokumente / Schlüssel








Bedienungsanleitung Radio	✓	Betriebsanleitung	✓
Kompressor Nothilfe	✗	Serviceheft	✓
Hutablage	✗	Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Inspektion	✓

Reifen



Schadendetails

1		Bauteil	Kompressor Nothilfe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten		- Gesamtkosten	
		Beschreibung	Fehlt	- Lackierungszeit		- Abwertung in %	
		Intensität		- Lackierungskosten		- Abwertung o. MwSt	
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale		- Nettokosten	

2		Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	389,20€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	403,20€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	403,20€
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
8		Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	150,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	553,20€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	553,20€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,10	14,00€	-	-	14,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	539,20€	-	-	539,20€
Pauschale	-403,20€	-	-	-403,20€