

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -HD 0747E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132161B068248
Vertrags-Nummer:	45515081	Erstzulassung:	03.05.2022
Internes KZ:	15047918	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,0000
Leergewicht (kg):	2145	zul. Gewicht (kg):	2820

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45515081
Amtliches Kennzeichen: HD -HD 0747E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
08.05.2026	9059995885	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Stossstange vorne Beifahrerseite	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45515081
Amtliches Kennzeichen: HD -HD 0747E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2132161B068248

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	48,521 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	
Type / Model	E 300 de	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	W1K2132161B068248	Power / Engine displacement	143 kW / 1,950 ccm
First registration	3 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2025, 33,692 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.D/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
2	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smart repair
3	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Body	Underbody panelling - Broken / torn - Replace
5	Equipment	charging cable (fehlen) - Replace
6	Trim / covers	Door trim - rear right side - Deformed - Replace
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
8	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Deformed - Repair and paint
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
10	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Front bumper	Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer, from 8 May 2026



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	275/40 R18 103Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 46007071
Delivery date: 11 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	E 300 de	Mileage (Read)	48,521 km
Vehicle Identification number	W1K2132161B068248	First registration	3 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 46007071
Delivery date: 11 Jun 2026





Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #1: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smart repair




Damage #2: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #4: Body: Underbody panelling - Broken / torn - Replace



Damage #4: Body: Underbody panelling - Broken / torn - Replace



Damage #6: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Replace




Damage #6: Trim / covers: Door trim - rear right side - Deformed - Replace



Damage #7: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Repair and paint




Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint




Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace




Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



Damage #11: Front bumper: Bumper with Parktronic (Laut Ga.) - Damaged - Replace



W1K2132161B068248

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	48.521 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	E 300 de	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W1K2132161B068248	Leistung / Hubraum	143 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	03.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2025, 33.692 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Karosserie	Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Ausrüstung	Ladekabel (fehlen) - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 08.05.2026



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	275/40 R18 103Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	E 300 de	Laufleistung (abgelesen)	48.521 km
Fahrgestellnummer	W1K2132161B068248	Erstzulassung	03.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges





Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Karosserie: Unterbodenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern




Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Laut Ga.) - beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott