

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover 5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1088	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFC00067501220
Vertrags-Nummer:	14582076	Erstzulassung:	21.06.2021
Internes KZ:	14829536	Kilometer-Stand:	116513
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover 5-türig 1997 ccm 160PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

Lackierung: Black Pearl-Schwarz Polsterung: Stoff/Lederoptik Titanium Black Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **41.512,61**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

7-Sitzer Paket	1.428,57
Black Pearl-Schwarz	0,00
Metallic-Sonderlackierung	747,90
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	243,70
Stoff/Lederoptik Titanium Black	0,00
Winter-Paket	462,18
OTIS_Kennzeichenhalter	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
Winterkomplettreder über A.T.U.	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

OTIS_Kennzeichenhalter	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
Winterkomplettreder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **45.403,36**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **54.030,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 54.030,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1997
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	170
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	196	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1860	zul. Gewicht (kg):	2568

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14582076
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1088
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.06.2025	9059947666	Eigenverschulden	Schlussleuchte Beifahrerseite Bruch Gehäuse	Nein	Nein
15.03.2024	9059882210	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
18.10.2023	9059866761	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
24.05.2023	9059850335	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
16.08.2022	9059822463	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
11.05.2022	9059811949	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14582076
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1088
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Espace BLUE dCi 160 EDC Business Edition Crossover5-türig 1997 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.05.2022	18624	Wartungszusatzumfänge
13.05.2022	18624	Inspektion und Wartung
13.05.2022	18624	Wartungszusatzumfänge
20.06.2023	39441	Wartungszusatzumfänge
20.06.2023	39441	Inspektion und Wartung
16.07.2024	60735	Inspektion und Wartung
16.07.2024	60735	Bremsflüssigkeitswechsel
16.07.2024	60735	Wartungszusatzumfänge
12.09.2024	0	TÜV/AU (MwSt-frei)
25.06.2025	88243	Wartungszusatzumfänge
25.06.2025	88243	Inspektion und Wartung
19.11.2025	102844	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	65812 Bad Soden am Taunus, Trakehnerstr. 23
Besichtigungsdatum	30.06.2026
Referenznummern	0031210613 - 0014582076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1088	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFC00067501220
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	21.06.2021
Typ	Espace Blue dCi 160 EDC Business Edition Crossover	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Black Pearl-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	116.260 km	Sitzplätze	7
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 118 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60R18 103V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60R18 103V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60R18 103V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60R18 103V	7 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 25.06.2025 bei km 88.243.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front links Unfallschaden	Ja	
Heckscheibe beschädigt	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	
Heckklappe beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor.

Sonderausstattung

✓	7-Sitzer Paket	✓	Black Pearl-Schwarz
✓	Metallic-Sonderlackierung	✓	Panorama-Glas-Schiebedach
✓	Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	✓	Stoff/Lederoptik Titanium Black
✓	Winter-Paket	✓	OTIS_Kennzeichenhalter
✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	✗	Winterkompleträder über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, beschädigt (Bild 19, Bild 20)

Motorhaube, beschädigt (Bild 34, Bild 35)

Dach

Dach Holm links, beschädigt (Bild 18)

Seite links

Tür hinten links Kante, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 24, Bild 25)

Heck

Heckklappe Blende -lackiert-, Reparaturmangel (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad hinten rechts, beschädigt (Bild 29, Bild 30)

Satz Winterräder, fehlt

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Ohne Zuordnung

Otis Kennzeichenhalter, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Köhl, Daniel

Der Sachverständige, 01.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.05.2022	18624	Wartungszusatzumfänge
13.05.2022	18624	Inspektion und Wartung
13.05.2022	18624	Wartungszusatzumfänge
20.06.2023	39441	Wartungszusatzumfänge
20.06.2023	39441	Inspektion und Wartung
16.07.2024	60735	Inspektion und Wartung
16.07.2024	60735	Bremsflüssigkeitswechsel
16.07.2024	60735	Wartungszusatzumfänge
12.09.2024	0	TÜV/AU (MwSt-frei)
25.06.2025	88243	Wartungszusatzumfänge
25.06.2025	88243	Inspektion und Wartung
19.11.2025	102844	Wartungszusatzumfänge

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 14. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 16. Tür hinten links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür hinten links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren




Bild 18. Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren



Bild 22. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage




Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren



Bild 24. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 26. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. LM-Rad, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 30. LM-Rad, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Heckklappe, Blende -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren



Bild 32. Heckklappe, Blende -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Heckklappe, Blende -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren



Bild 34. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 35. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren