


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKCMZYA3 ST084610	Erstzulassung	11.07.2025	Außenfarbe	Kanyon Orange
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-GH2389E	Laufleistung	13 592 km
Modell	FRONTERA ELECTRIC C GS 83KW AT	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗



Reifen

 Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

 Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm





 Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

 Goodyear 215/60/17 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm


Außenschäden

1		Bauteil	Motorhaube	2		Bauteil	Dachholm
		Position	-			Position	Seitlich links
		Beschreibung	SR Delle			Beschreibung	SR Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

<p>3</p>  <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	<p>4</p>  <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dach	Position	-	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Dachholm																		
Position	Seitlich rechts																		
Beschreibung	SR Delle																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Dach																		
Position	-																		
Beschreibung	SR Delle																		
Anmerkungen	-																		
<p>6</p> 	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	<p>7</p> 	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																		
Position	Vorne																		
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																		
Anmerkungen	-																		
Bauteil	Windschutzscheibe																		
Position	-																		
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																		
Anmerkungen	-																		

Sonstiges

<p>5</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Inspektion</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Inspektion								
Position	-								
Beschreibung	Fehlende Elemente								
Anmerkungen	-								

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 495,00€