


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHPY0 S1012184	Erstzulassung	10.04.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RZ6138	Laufleistung	15 836 km
Modell	ASTRAL ST GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin



**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Laderaumabdeckung	✔

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**


Schlüssel	✔
Inspektion	✔

**Reifen**









Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR


Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR



**Außenschäden**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nothilfekit Reserverad</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Felge glanzgedreht 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Nothilfekit Reserverad																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Felge glanzgedreht 16"																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür unten</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür unten																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Position	Hinten links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger unterhalb																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Schweller																				
Position	Rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>3.084,56€</b>
---------------------	------------------