

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002509402
Besichtigt am:	18.06.2026 10:43
Berichts-Nr:	10826642
FIN:	WVWZZZE1ZPP018839

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	01.06.2023
Laufleistung:	47.254 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	343 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4 Leichtmetallräder "Andoya" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	e-Sound
4+1 Lautsprecher	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrprofilauswahl
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Airstop®-Reifen 215/50 R 19	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fertigungsablauf Standard
Andoya 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Reifen 215/50 R 19	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fußhebelwerk "Standard"
Armaturentafel Standard	Gepäckraumboden
Armlehne für Vordersitze	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
CCS-Ladedose	Keine Aktionsausführung
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung vorn	Komfortpaket
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Digitaler Radioempfang DAB+	Kurzheck
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	LED-Rückleuchten
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Leergewichtsbereich Standard
Einton-Signalhorn	Linkslenker
Elektrische Luftzusatzheizung	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
 Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2
 Becherhalter
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-
 Bedienung
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
 Radfahrererkennung
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 o.b.Abgas
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Fast Lane Modell
 Ohne Fußmatten
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne UNECE CS&SU
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
 Plattformgruppenklasse 1
 Pro
 Radio "Ready 2 Discover"
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifenkontrollanzeige
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"
 Softwareverbund Ausführung 8
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Telefonschnittstelle
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfand Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 Umweltbonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
 "Discover Pro"
 Vordersitze beheizbar
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zellmodul A

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZPP018839

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



3 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

