

	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vo.. Applikationen an den Seitenfenstern Chrom Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch Dachreling Aluminium-Optik Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb) Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance Fensterheber elektrisch vorn + hinten Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen) Hybrid 293 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kindersicherung elektr. betätigt Kopf-Airbag-System Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2) Lenkradheizung LM-Felgen Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach Otto-Partikelfilter (OPF) Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) Servolenkung geschwindigkeitsabhängig Standheizung elektrisch Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen USB-Anschlüsse (2) im Fond Wegfahrsperre	Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Brems.. Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik Außentemperaturanzeige Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. G.. Elektron. Differentialsperre Corner Traction C.. Fahrassistenz-System: Automatische Stabilit.. Gepäckraum-Abtrennung (Netz) Gurtstraffer Infotainment-System: Android (DAB+) mit Hi.. Karosserie: 5-türig Klimaautomatik 2-Zonen Kopfstützen hinten elektr. umklappbar Ladekantenschutz (Edelstahl) Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Make-up-Spiegel beleuchtet MOTORsound-System (Audible Vehicle Alert Sy.. Parkbremse elektrisch Rückfahrkamera Scheibenwischer mit Regensensor Seitenairbag vorn Sitze vorn höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Subwoofer Verglasung getönt Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel elektr. anklappbar Befestigungssystem im Gepäckraum Bordcomputer Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Gepäckraumabdeckung / Rollo Heckscheibe heizbar Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reini.. Keyless Drive Komfortsitze vorn Textil Premium Kopfstützen hinten umklappbar Lenkrad (3 Speichen) Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) Reifen-Reparaturset Rücksitzlehnen klappbar Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilu.. Sensor Scheibenbeschlagerkennung Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay) Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. Türsicherungssystem hinten elektrisch Volvo ON CALL
--	--	--	---

	Sonderausstattung:		
	Alarmanlage mit Fernbedienung Metallic-Lackierung Sitz-Komfort-Paket	Frontscheibe heizbar Parkassistent-Paket Winter-Paket	Licht-Paket Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren	220,00 €	72.5 %	159,50 €
2.	Einstieg hi li - Kratzer - SmartRepair	160,00 €	72.5 %	116,00 €
3.	Einstieg hi re - Kratzer - SmartRepair	200,00 €	72.5 %	145,00 €
4.	Felge Sommerrad hi li - zerkratzt - SmartRepair	200,00 €	72.5 %	145,00 €
5.	Fondseite rechts - Delle - entfernen	100,00 €	72.5 %	72,50 €
6.	Motorhaube - Steinschlag - lackieren	600,00 €	72.5 %	435,00 €
7.	Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair	200,00 €	72.5 %	145,00 €
8.	Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren	550,00 €	72.5 %	398,75 €
9.	Tür vorne links - zerkratzt - smart Repair	160,00 €	72.5 %	116,00 €
Zwischensumme (Netto)		2.390,00 €		1.732,75 €

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Felge Sommerrad vo li - zerkratzt - SmartRepair	200,00 €	100 %	200,00 €
2.	Felge Sommerrad vo re - zerkratzt - SmartRepair	200,00 €	100 %	200,00 €
3.	Felge Winterrad hi li - zerkratzt - SmartRepair	200,00 €	100 %	200,00 €
4.	Felge Winterrad vo re - zerkratzt - SmartRepair	200,00 €	100 %	200,00 €
5.	Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen	750,00 €	100 %	750,00 €
6.	Türverkleidung vo re - gebrochen - erneuern	850,00 €	100 %	850,00 €
7.	Winterreifen hi li - beschädigt - erneuern	180,00 €	100 %	180,00 €
Zwischensumme (Netto)		2.580,00 €		2.580,00 €


1.	COC-Papiere fehlen			0,00 €		0 %		0,00 €			
2.	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			0,00 €		0 %		0,00 €			
3.	Felgenschlösser fehlen			150,00 €		100 %		150,00 €			
4.	HU-Bescheinigung fehlt			140,00 €		100 %		140,00 €			
5.	Ladegerät			0,00 €		0 %		0,00 €			
6.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt			0,00 €		0 %		0,00 €			
Zwischensumme (Netto)				290,00 €				290,00 €			
Summe Minderwerte											
Optischer Zustand				2.390,00 €				1.732,75 €			
Technischer Zustand				2.580,00 €				2.580,00 €			
Fehlteile und Dienstleistungen				290,00 €				290,00 €			
Endbetrag (Netto)				5.260,00 €				4.602,75 €			
19% Mehrwertsteuer				999,40 €				874,52 €			
Endbetrag (Brutto)				6.259,40 €				5.477,27 €			
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe				Wertminderung					
---	---	---				---					
Summe		0,00 €				0,00 €					

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)						Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)						k. A.				
	Reifen vorne		VL				VR				
	235/45R18 98W		4,00 mm (Michelin)				4,00 mm (Michelin)				
	Reifen hinten		HL				HR				
	235/45R18 98W		5,00 mm (Michelin)				5,00 mm (Michelin)				
	Zweiter Reifensatz						Felgenbeschreibung				
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)						k. A.				
Reifen vorne		VL				VR					
235/45R18 98V		4,00 mm (Continental)				4,00 mm (Continental)					
Reifen hinten		HL				HR					
235/45R18 98V		4,00 mm (Continental)				4,00 mm (Continental)					
Bemerkung									Ausstattung ER		
									k. A.		

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung	Der Fahrzeugeigentümer übergibt: <table><tr><td>Zulassungsbescheinigung Teil I</td><td>X</td><td>Zulassungsbescheinigung Teil II</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>COC-Papiere</td><td></td><td>Kundendienstcheckheft</td><td>X</td></tr><tr><td>Verbandskasten</td><td>X</td><td>Werkzeug</td><td>X</td></tr><tr><td>Warndreieck</td><td>X</td><td>HU-Bescheinigung</td><td></td></tr><tr><td>Ladekabel (2 fach)</td><td>X</td><td>Ladegerät</td><td></td></tr><tr><td>Felgenschlösser</td><td></td><td>Navigations-Datenträger</td><td></td></tr><tr><td>Windschott</td><td>X</td><td>Kundenrechnung</td><td></td></tr><tr><td>Reparaturnachweis</td><td></td><td>Schlüssel Anhängerkupplung</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Fernbedienung / Schlüssel Standheizung</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zweiter Radsatz</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X	Verbandskasten	X	Werkzeug	X	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung		Ladekabel (2 fach)	X	Ladegerät		Felgenschlösser		Navigations-Datenträger		Windschott	X	Kundenrechnung		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung				Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt				Zweiter Radsatz			
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II																																																	
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X																																																
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X																																																
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X																																																
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung																																																	
	Ladekabel (2 fach)	X	Ladegerät																																																	
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger																																																	
	Windschott	X	Kundenrechnung																																																	
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung																																																	
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung																																																			
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt																																																			
	Zweiter Radsatz																																																			
	Wichtige Eckdaten																																																			
	Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):																																																		
Tauschaggregat		Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges																																																
nein		nein	nein	nein																																																
	Vorschäden lt. Bewerter:																																																			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges																																																
	-	-	-	-																																																
	Vorschadenhöhe																																																			
	0,00 €																																																			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer																																																			
	68.455 km																																																			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.																																																				

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer









Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren




Einstieg hi li - Kratzer - SmartRepair



Einstieg hi li - Kratzer - SmartRepair




Einstieg hi re - Kratzer - SmartRepair



Einstieg hi re - Kratzer - SmartRepair



Fondseite rechts - Delle - entfernen



Fondseite rechts - Delle - entfernen



Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair



Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren



Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren



Stoßfänger vorne - zerkratzt - Lackieren



Tür vorne links - zerkratzt - smart Repair



Tür vorne links - zerkratzt - smart Repair



Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen



Türverkleidung vo re - gebrochen - erneuern




Türverkleidung vo re - gebrochen - erneuern



Felge Sommerrad vo li - zerkratzt - SmartRepair



Felge Sommerrad vo li - zerkratzt - SmartRepair



Felge Sommerrad vo re - zerkratzt - SmartRepair



Felge Sommerrad vo re - zerkratzt - SmartRepair



Felge Sommerrad hi li - zerkratzt - SmartRepair




Felge Sommerrad hi li - zerkratzt - SmartRepair



Felge Winterrad hi li - zerkratzt - SmartRepair



Felge Winterrad hi li - zerkratzt - SmartRepair



Felge Winterrad vo re - zerkratzt - SmartRepair



Felge Winterrad vo re - zerkratzt - SmartRepair



Winterreifen hi li - beschädigt - erneuern



Winterreifen hi li - beschädigt - erneuern



Stoßfänger hinten - zerkratzt - smart Repair

Protokoll zur Rückgabe von Dienstfahrzeugen

bitte handschriftlich ausfüllen und zusammen mit dem Gutachten an das Fuhrparkmanagement weiterleiten

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeughersteller und -typ: *Volvo V60*

FIN: *YV12WH1V8P1546163*

Kilometerstand: *68455*

Schäden am Fahrzeug:

- Türverklödung wo RC



- Einstieg hi RC Kratzer

- 3x Winterfelge Kratzer

1x Winterfelge

- 2b2 felgt

- COC - papier Rkl



Nr. E TN305E

Fahrzeugtyp : Pkw, SUV, Kleintransporter
Fabrikat : Volvo
Fahrzeugtyp : V60 Kombi Core Recharge Plug-In Hybrid AWD
Aufbauart/Ausf. : Kombi
Sitzplätze/Türen : - / 5
Amtl. Kennz.
Kfz-Ident.-Nr. : YV1ZWH1V9P1546163
Halter lt. Zulbesch. II : keine Angabe

Besichtigungsdatum : 30.06.2026
Motorart : Hybr.B/E ext. aufl.
Leistung/Hubraum : 186 kW (254 PS) / 1969 ccm
Inner/Außer/Kombi/CO2 : ltr / ltr / ltr / g/km
Erstzulassung : 13.06.2023
Nächste HU : 04.28
Farbe : PLATINUM GREY / Metallic
Ges.Fahrstrecke : 68.455

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem im Gepäckraum, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digitale Instrumentierung 12,3" -Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Hybrid 293 kW (Motor 2,0 Ltr. - 186 kW), Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfortsitze vorn Textil Premium, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kopfstützen hinten umklappbar, Ladekabel (7,0 m) mit Schuko-stecker (Mode 2), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (3 Speichen), Lenkradheizung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, LM-Felgen, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS), One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitze vorn höhenverstellbar, Smartphone Schnittstelle

