

Volvo

BEV 69KWH RECHARGE ULTIMATE

VIN: YV1XKEFV8P2062294



Description

	Registratienummer 20/04/2023	Kilometerteller 66380 km
Color -	Jaar -	Bekleding -
Aantal deuren 5	Aantal stoelen -	Generation -
Maximale kracht 170 KW		

Actieve waarschuwings-verlichting

Bandenspanning indicator

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]


[Redacted]

Controle

Detected issues

Engine start issue	✓ No	Voertuig niet rijvaardig	roadworthy
--------------------	------	--------------------------	------------

Defecten en correcties

#	Element	Defect	Correctie
001	Registratiecertificaat2 / -	Missend	Vervangen
			
002	Bandenspanning indicator	Defect	Controleer
			
003	Velg / Linksachter Materiaal : Aluminium legering / Velg-/banddiameter : 19 " / Oppervlak : Diamant geslepen	Gekrast	Reparatie
			

Verwijderbare Items

☒ Achterste perceelplank	☐ Afstandsbediening	☐ Afstandsbediening
☐ Bandenreparatiekit compleet	☐ Beveiligingskit	☒ Compressorbandenreparatiekit
☒ Documenthouder	☒ Driehoek	☒ EHBO-kit
☐ Eigenaar van kentekenbewijs	☐ Garantieboekje	☒ Gebruikershandleiding
☐ Gereedschap in de auto	☐ Haak/trekhaakkogel	☐ Jack
☐ Jack handle crank	☐ Kaartsleutel	☐ Laaddeksel
☒ Langzame oplaadkabel (Type 2, Mode 2)	☐ Locking wheel nuts key	☒ Navulbandenreparatiekit
☐ Oplaadkabel tas	☒ Overeenstemmingscertificaat	☒ Registratiecertificaat
☒ Reservesleutel	☐ Reserwielband	☐ Satellietnavigatie
☐ Serviceboek	☒ Snellaadkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Toolkit
☐ Trekhaak	☒ Veiligheidsvest	☐ Vergrendeling wiel moer
☐ Vrachtnet		

hoofdset banden

Vooraan links	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Winter	6 mm
Rechtsvoor	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Winter	6 mm
Linksachter	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm
Rechtsachter	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Winter	7 mm

Opmerkingen

Foto's



Linksvoor



Linksachter



Kofferbak geopend



Rechts achter



Achterste passagiersruimte



Dashboard vanaf de achterbank




Voorste passagiersruimte



Rechtsvoor



Kilometerteller



Navigation



Spare Tyre




Cable




Vin



Ander



Ander



Ander



Ander



Registratiecertificaat2 / - / Missend



Bandenspanning indicator / Defect



Velg / Linksachter / Gekrast



Velg / Linksachter / Gekrast

Appendices : SOH Report
