

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002307753
Besichtigt am: 05.02.2026 10:55
Berichts-Nr: 9992789
FIN: WVGZZZ5N2PW022414

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	15.12.2022
Laufleistung:	129.541 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
"ACTIVE"	Doppelton-Signalhorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Drehstromgenerator 140 A
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	ECO-Funktion
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegsleisten für Sondermodell
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepannstabilisierung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Abgasnorm EU6 AP	Entfall Anschlussgarantie
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Auslieferung auf Winterädern	Fahrprofilauswahl
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumboden
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling silber eloxiert	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dekoreinlagen für Sondermodell	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

Komfortausstattung	Ohne Ladekabel
Komfortsitze vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mittelarmlehne vorn	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Progressivlenkung
Multifunktionskamera	Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regensensor
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rückleuchten
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Heckspoiler	Sportfahrwerk
ohne Kennzeichenträger	Sportpaket
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Sprachbedienung
	Spurhalteassistent "Lane Assist"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfand Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	8,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	1,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Gebrochen	Ersetzen
7	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
8	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
9	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
10	Hutablagenbefestigung	Gebrochen	Ersetzen
11	Kofferraumboden	Beschädigt	Ersetzen
12	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.158,94
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.400,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 5.558,94

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	203,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	400,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N2PW022414

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen


Kommentar

2 Reifen



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Gebrochen - Ersetzen



7 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen





8 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen



9 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



10 - Hutablagenbefestigung - Gebrochen - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9992789
vom: 05.02.2026

11 - Kofferraumboden - Beschädigt - Ersetzen



12 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

