

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -VR 0959E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11CG000CK15978
Vertrags-Nummer:	93200080	Erstzulassung:	23.02.2022
Internes KZ:	15041018	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	42
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	1975	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 93200080
Amtliches Kennzeichen: HD -VR 0959E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
18.05.2026	9059996573	Eigenverschulden	Sitz vorne Fahrerseite	Nein	Nein
17.03.2026	9059996583	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Reifen vorne Beifahrerseite Alufelge vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
10.12.2025	9059973219	Eigenverschulden	Stoßstange vorne mitte	Ja	Nein
21.05.2025	9059947875	Eigenverschulden	Stoßstange hinten mitte	Ja	Nein
10.02.2025	9059923633	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
27.06.2024	9059893099	Eigenverschulden	Tür hinten Fahrerseite	Nein	Nein
28.11.2023	9059872549	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
04.05.2023	9059847610	Eigenverschulden		Nein	Nein
19.04.2023	9059845938	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 93200080
Amtliches Kennzeichen: HD -VR 0959E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.06.2023	31577	Wartungszusatzumfänge
04.06.2024	62197	Wartungszusatzumfänge
04.06.2024	62197	Inspektion und Wartung
10.02.2025	83623	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
10.02.2025	83623	Bremsflüssigkeitswechsel
10.02.2025	83623	TÜV/AU (MwSt-frei)
29.04.2025	89570	Inspektion und Wartung
29.04.2025	89570	Wartungszusatzumfänge
26.03.2026	120519	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA11CG000CK15978

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	129,133 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	24,000 km
Type / Model	530e	Main inspection (Report on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG000CK15978	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	23 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction
2	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value
4	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace
5	Sill - left side	Trim - Scratched - Repair and paint
6	Sill - right side	Trim - Scratched - Repair and paint
7	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
9	Headlight	LED headlight left - Scratched - Replace
10	Bonnet	Bonnet - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door - Stone chips - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46251608
Delivery date: 30 Jun 2026



Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
------	-----------	--------------	--------------	-------------	------------	----------------

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	8mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	4mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46251608
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	530e	Mileage (Read)	129,133 km
Vehicle Identification number	WBA11CG000CK15978	First registration	23 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46251608
Delivery date: 30 Jun 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss... value



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Loss in value



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #5: Sill - left side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Sill - left side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Sill - right side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Headlight: LED headlight left - Scratched - Replace



Damage #9: Headlight: LED headlight left - Scratched - Replace



Damage #10: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



WBA11CG000CK15978

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	129.133 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	24.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG000CK15978	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	23.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Wertminderung
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
-------	-------------	------------	-----------	-------------	----------	------

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	8mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	4mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46251608
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	129.133 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG000CK15978	Erstzulassung	23.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46251608
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott