

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002501809
Besichtigt am: 12.06.2026 11:21
Berichts-Nr: 10792568
FIN: WVVZZZE1XRP035362



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	12.06.2024
Laufleistung:	7.290 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Dusty Grey Dark - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektrische Luftzusatzheizung
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	E-Mobilitäts-Bonus
4 Leichtmetallräder "Wellington" 7,5 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4+1 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	ergoActive-Sitze vorn mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufgabe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	e-Sound
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Airstop®-Reifen 215/50 R 19	Fahrprofilauswahl
Aktionspaket MOVE	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktionsprämie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fernlichtassistent "Light Assist"
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Armlehne für Vordersitze	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumboden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 11,530
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Car2X	Kältemittel R1234yf
CCS-Ladedose	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten,Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kurzheck
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte vornmit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays undder zentralen Bedienelemente in Schwarz	Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar, mit Massagefunktion
Einton-Signalhorn	Linkslenker



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung
Navigationssystem "Discover Pro"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze o.b.Abgas
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Fast Lane Modell
Ohne Head-Up Display
Ohne Ladekabel
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne UNECE CS&SU
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Zusatz-/Standheizung
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
Plattformgruppenklasse 1
Pro
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Radio "Ready 2 Discover Max"
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours Eco"
Softwareverbund Ausführung 12
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Standard
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Voll Dach
Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
Vordersitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 7,5 J x 18, Winterreifen 215/55 R 18 T
Zellmodul A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	8,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1XRP035362

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026



» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10792568
vom: 13.06.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio