

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1359	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00966481589
Vertrags-Nummer:	19343075	Erstzulassung:	05.03.2021
Internes KZ:	14763730	Kilometer-Stand:	176996
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Platin-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

25.201,68

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

vorplatziertes Fahrzeug	0,00
Beifahrersitz höheneinstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Platin-Grau Metallic	0,00
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	168,07
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

27.556,91

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

32.792,72

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

32.792,72

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,50
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 19343075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1359
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 19343075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1359
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.11.2021	55165	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.01.2022	21453	Inspektion und Wartung
01.08.2022	41296	Inspektion und Wartung
24.03.2023	65065	Inspektion und Wartung
21.12.2023	83875	Bremsflüssigkeitswechsel
21.12.2023	83875	Inspektion und Wartung
21.12.2023	83875	Inspektion und Wartung
21.12.2023	83875	Bremsflüssigkeitswechsel
02.01.2024	83875	Inspektion und Wartung
02.01.2024	83875	Bremsflüssigkeitswechsel
16.04.2024	94862	TÜV/AU (MwSt-frei)
28.06.2024	101722	Inspektion und Wartung
20.12.2024	117979	Inspektion und Wartung
18.06.2025	136324	Inspektion und Wartung
02.12.2025	152958	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	39108 Magdeburg, Liebknechtstr. 51
Besichtigungsdatum	16.07.2026
Referenznummern	0031220241 - 0019343075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1359	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00966481589
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	05.03.2021
Typ	Grand Scénic Blue dCi 120 Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Platin-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	167.835 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	04/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.749 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	195/55 R20 95H M+S	3 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	195/55 R20 95H M+S	3 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H M+S	7 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 18.11.2025 bei km 152.953.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Klimaanlage ohne Funktion) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | **vorplatziertes Fahrzeug** | ✓ | Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar |
| ✓ | Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze | ✓ | Metallic-Lackierung |
| ✓ | Notrad in der Reifendimension 145/70 R | ✓ | Platin-Grau Metallic |
| ✓ | Sicherheitstrennnetz im Kofferraum | ✓ | Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten |
| ✓ | Winter-Paket | ✓ | Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH |
| ✓ | Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010- | ✓ | UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage |
| ✓ | UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013- | ✓ | UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012- |
| ✓ | UTC_Warnblitzer | ✓ | Winterkomplettreder über A.T.U |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Seite links

Seitenwand links, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 41, Bild 42)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 43, Bild 44, Bild 45)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 21, Bild 22)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -unlackiert-, beschädigt (Bild 36, Bild 37)

Heckklappe Blende -lackiert-, beschädigt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) Satz, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Reifen vorn links und rechts, Untermaß (Bild 14, Bild 15)

Satz Sommerräder, fehlt

Interieur

Sitz vorne rechts Verkleidung, verkratzt (Bild 46, Bild 47)

Schalthebel Knauf -Standard-, beschädigt (Bild 28, Bild 29)

Technik

Klimaanlage, funktionsuntüchtig

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig (Bild 13)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 48 Fotos.

Schulz, Alexander

Der Sachverständige, 20.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

RECHNUNGSWEISE (3/6)

VIN: VF1RF700966481589

Datum: 16.12.15 Km-Stand: 117979	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung	Stempel RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	CCH MÜLLER & WERIAN KG RENAULT & DACIA VERTRAGSHÄNDLER Lerchenbreite 28 · 38889 Blankenburg TEL: 03944 / 9801-01 FAX: 03944 / 9801-05	
Datum: 13.6.18 Km-Stand: 156319	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung	Stempel RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	CCH MÜLLER & WERIAN KG RENAULT & DACIA VERTRAGSHÄNDLER Lerchenbreite 28 · 38889 Blankenburg TEL: 03944 / 9801-01 FAX: 03944 / 9801-05	
Datum: 18.11.18 Km-Stand: 152953	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung	Stempel RENAULT	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	CCH MÜLLER & WERIAN KG RENAULT & DACIA VERTRAGSHÄNDLER Lerchenbreite 28 · 38889 Blankenburg TEL: 03944 / 9801-01 FAX: 03944 / 9801-05	

6.14

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen



Bild 14. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 16. Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. LinksStoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 20. RechtsStoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 24. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand links, verkratzt, lackieren




Bild 26. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 28. Schalthebel, Knauf -Standard-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Schalthebel, Knauf -Standard-, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Heckklappe, Blende -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Heckklappe, Blende -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Heckklappe, Blende -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen




Bild 40. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 42. D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 45. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 46. Sitz vorne rechts, Verkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Sitz vorne rechts, Verkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 48.