



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GT-J 2217E
Berichtsnummer :	0000000933094-DE968		
Referenznummer:	31212225		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Plug-in Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81HDPL064063	Laufleistung abgelesen:	32229 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.01.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	21.07.2026 33334 Gütersloh
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Grau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2028 / 01.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	29425 / 09.01.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:		Unterlagen:	
		Zustand innen:	

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		
2. Achse - links / Zust.		235/50/R19/ 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/ 4 mm
1. Achse - links / Zust.		235/50/R19/ 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/ 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Überwachung mit LCD Display 4,2 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Kindersicherung • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect | <ul style="list-style-type: none"> • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - (6-Stufen) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radstände 2680 mm • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Unterbodenprüfung:

Laufleistung plausibel:

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | | | |
|----|--------------------|----------|---------------------|
| 1. | Tür Vorne - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Tür Vorne - Rechts | Verdellt | Sanft Instandsetzen |



Karosserie innen

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | | | |
|----|------------|-------------|----------|
| 3. | Dachhimmel | Verschmutzt | Reinigen |
|----|------------|-------------|----------|



Sonstiges

Bauteil

Schaden

Rep.-Art

- | | | | |
|----|------------|-------|----------|
| 4. | Hu-bericht | Fehlt | Erneuern |
|----|------------|-------|----------|

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Rechts
Verdellt - Sanft Instandsetzen



3. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



3. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



3. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen

