

Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder  België

Commissie bij aankoop € 0,00

Kenteken: 2AHB975 (chassisnr: W0VZ4DGZ2MS021472)

Aanbieder: Leasemaatschappij



OPEL GRANDLAND X 1.6 TURBO HYBRID ULTIMATE E-AT

Uitvoering volgens lease software: 1.6 PHEV E-AT8 225HP ULTIMATE

Km-stand	95445 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1810 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Hybride benzine	Aantal deuren	5	Wielbasis	268 cm
Schakeling	Automaat	Aandrijving		Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	28-01-2021	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	133 kW		
		CO2 uitstoot	35 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Kit ingebruikname

Inspectie

Aanwezig bij de auto

 Hoofdsleutel

 Instructieboekje

 Hoedenplank/rolhoes

 Reservesleutel

 Onderhoudsboekje (Digitaal)

 Kit ingebruikname

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja	Achterbank beschadigd	: Ja, gescheurd
Kofferruimte beschadigd	: Ja, slijtage	Hemelbekleding beschadigd	: Ja, vlek(ken)

Bijzonderheden exterieur

Sponningen deuren beschadigd	: Ja, deuk(en)	Gebruikerskrassen	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	3 mm	Winter	225/55 R18
RV	3 mm	Winter	225/55 R18
LA	2 mm	Winter	225/55 R18
RA	3 mm	Winter	225/55 R18

Aantal wioldoppen/LMV	4
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Hoedenplank

Omschrijving:

Ontbreekt



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Verfshade



Deel:

Vleugel rechtsachter

Omschrijving:

Deuken en krassen



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Deuken en krassen



Deel:

Handgreep portier rechtsachter

Omschrijving:

Krassen



Deel:

Wielboog rechtsachter

Omschrijving:

Krassen



Deel:

Sierlijst portier rechtsachter

Omschrijving:

Krassen



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Krassen



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Krassen



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Krassen



Deel:

Band rechtsvoor

Omschrijving:

Scheur



Deel: Instap rechtsachter Omschrijving: Deuken en krassen	 	
Deel: Instap linksachter Omschrijving: Deuken	 	
Deel: Bekleding achterbank Omschrijving: Beschadigd	 	
Deel: Buitenspiegelkap rechts Omschrijving: Krassen	 	
Deel: Kentekenbewijs Omschrijving: Ontbreekt		
Deel: Interieur Omschrijving: Vervuild	  	

Extra foto's				
				
Linksachter	Rechtsvoor	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	

Documenten
Geen documenten gevonden.