

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002341082
Besichtigt am:	10.03.2026 15:20
Berichts-Nr:	10199254
FIN:	TMBJR7NU8PC200292

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	29.12.2022
Laufleistung:	83.804 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Brillen-Ablage/Halter
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chrom-Paket
"SUNSET"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW	DAB - Digitaler Radioempfang
"Virtual Cockpit"	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachspoiler
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Dämpfung vorn
3. Kopfstütze hinten	Dekor-Einlagen
3-Zonen Klimaanlage	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagenpaket 3	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aero Kappe schwarz matt	Embleme
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrer
Außen-Sound Standard	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Bratislava
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne "drive select"
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Anschlussgarantie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersicherung, manuell	Ohne ECO-Funktion
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Emblempaket
Klimakomfortscheibe	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortausstattung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Halter
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Stabilisator hinten
Leergewichtsbereich 1	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überföhrungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Adapter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Pannen-Set
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Parking Paket
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radstand
MPV	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Amundsen + Web radio	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Nebelscheinwerfer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nichtraucherausführung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Normal-Lackierung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normalsitze vorn	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung Logistic 2
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Amundsen Plus (Web Radio) für AM
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Travel Assist
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfplatz Deutschland
 Variabler Ladeboden im Kofferraum
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausrüstung
 Verkehrszeichenerkennung
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	1,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	1,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Türrahmen vorne links	Delle(n)	Spotrepair
8	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
9	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
10	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
11	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
12	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NU8PC200292

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren




3 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen


Kommentar

Reifen vorn verschlissen



5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Türrahmen vorne links - Delle(n) - Spotrepair



8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




9 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



10 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



11 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen



12 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen

