

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002435374  
**Besichtigt am:** 30.04.2026 14:34  
**Berichts-Nr:** 10534467  
**FIN:** TMBJK8NX0RY181117

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi              |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda              |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AVI         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 29.04.2024         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 51.776 km          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen          |
| <b>Farbe:</b>                       | Race-Blau Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Race-Blau Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb       |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel             |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm          |
| <b>Leistung:</b>                    | 147 kW (200 PS)    |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                    |
| <b>Radstand:</b>                    |                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Teilleder          |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | RS Naht rot        |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 3                  |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 04.2027     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |             |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |             |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 11.800 KM   |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                        |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung                                                                                   | Besondere Innengeräuschkämpfung                                                                          |
| "Edition"                                                                                                              | Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                               |
| "Ergonomic basic seat"                                                                                                 | Betriebsspannung 12 V                                                                                    |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                         | Bordliteratur in Deutsch                                                                                 |
| "PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)                                      | Bordwerkzeug                                                                                             |
| "REAR VIEW"                                                                                                            | BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)                                                          |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)                                                                              | Challenge Paket                                                                                          |
| "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben                                                                           | Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten                                                       |
| "TRAVEL ASSIST HIGH"                                                                                                   | Columbus BASIS                                                                                           |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum                                                                                        | DAB - Digitaler Radioempfang                                                                             |
| 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel                                                   | Dachreling, schwarz                                                                                      |
| 3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG                              | Dämpfung hinten, Sportausführung                                                                         |
| 4 Türen                                                                                                                | Dämpfung vorn                                                                                            |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B                                                                                     | Dekor-Einlagen                                                                                           |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F                                               | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                                                    |
| 7-Gang-Automatikgetriebe                                                                                               | Doppelton-Signalhorn                                                                                     |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                              | Drehstromgenerator 140 A                                                                                 |
| A8                                                                                                                     | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                                                          |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                      | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung                                              |
| Abgasendrohr hinten                                                                                                    | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                                                           |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                   | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -                                            |
| Ablagekästen im Kofferraum                                                                                             | -                                                                                                        |
| Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung                                                              | Einstiegleisten in den Türausschnitten                                                                   |
| Alu Pedalen                                                                                                            | El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp.,Memoryf.,Innenspiegel, mit Rahmen |
| Ambiente und Umfeldbeleuchtung                                                                                         | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                            |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                  | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                                                       |
| Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht                                                                            | Fahrerkniefairbag                                                                                        |
| Außen-Sound Standard                                                                                                   | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                                                                    |
| Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldeb. | Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                                 | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch                                      |
| Ausströmer                                                                                                             | Fertigungsablauf Standard                                                                                |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                                                    | Feststellbremse                                                                                          |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                   | Formteilhimmel ungeteilt                                                                                 |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                  | FPK-Medium                                                                                               |
| Bauteile mit besonderer Oberfläche                                                                                     | Frontantrieb                                                                                             |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                      | Frontscheibe in Wärmeschutzglas                                                                          |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn                                                                                     | Fußmatten vorn und hinten                                                                                |
| Berganfahrassistent                                                                                                    | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                                                           |
|                                                                                                                        | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                    |
|                                                                                                                        | Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)                                                          |
|                                                                                                                        | Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                              |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch  
Heckscheibenwischer "AERO"  
Heckspoiler in Wagenfarbe  
Hinterachsgewicht Ausführung 1  
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten  
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H  
Kältemittel R1234yf  
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung  
Kindersicherung, manuell  
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite  
Komfort BASIS  
Komfort Paket 3  
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)  
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung mit Kabelloses Laden  
Kopfstützen für Vordersitze  
Kopfstützen hinten (3 Stück)  
Kraftstoffsystem Diesel  
Landesverkaufsprogramm Deutschland  
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist  
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung  
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling  
Leergewichtsbereich 1  
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.  
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehnen mit Massage- funktion  
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)  
Linkslenker  
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent  
Mit Multifunktionskamera  
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige  
Mit Verkehrszeichenerkennung  
Mittelarmlehne vorn  
Mittelkonsole  
Modul Boden hinten Ausführung 4  
Multipler Matrix-Beam  
Navi Columbus + Web radio  
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte  
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig  
Netzprogramm + Cargoelemente  
Netztrennwand  
Nicht Heissland

Normal-Lackierung  
Notrufsystem eCall+  
Ohne 2. Batterie  
Ohne Ablagenpaket/box  
Ohne Adapter  
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR  
Ohne alternativ-Antriebssystem  
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
Ohne Car2X  
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)  
Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage  
Ohne Head-Up Display  
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne  
Ohne Ladekabel  
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze  
Ohne Mode3 Ladekabel  
Ohne Schalthebelknopf/-Griff  
Ohne Schmutzfänger  
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
Ohne Skisack  
Ohne Speedlimiter (LIM)  
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
Ohne Überführungsausrüstung  
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige  
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
Ohne Zusatz-/Standheizung  
Ohne zusätzliche Bereifung  
Optionsinfotainment (MIB3)  
Pannen-Set  
Parken & Sicht  
Progressive Lenkung  
Radschrauben Standard  
Radstand  
Rechtsverkehr  
Regionscode " ECE " für Radio  
Reifen 225/40 R19 93Y xl  
Reifendruckkontrolle  
Reifenlieferanten für EU Länder  
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment  
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne  
Scheibenbremse vorn  
Scheibenbremsen hinten  
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung  
Schriftzugsatz  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn  
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Side Assist  
Sitzbezüge "Suedia"/Kunstleder  
Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung  
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar  
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite  
Soundaktor  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sport-Ausstattung  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Tablethalter, 3.Schlüssel, Abfalleimer in Tür  
Tagesfahrlichtschaltung  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transport  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typprüfland Deutschland  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variables Ladebodenkonzept  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Vier-Lenkerachse  
Virtuelles Pedal  
Vorbereitung für Anhängervorrichtung  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli    | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 4,0 mm      |
| Pirelli    | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 4,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 4,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 19 93 Y | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                | Schadensbeschreibung  | Reparaturempfehlung    |
|----|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten      | Kratzer               | Lackieren              |
| 2  | Alufelge vorne rechts  | Kratzer               | Optische Wertminderung |
| 3  | Alufelge vorne links   | Kratzer               | Optische Wertminderung |
| 4  | Alufelge hinten links  | Kratzer               | Optische Wertminderung |
| 5  | Alufelge hinten rechts | Kratzer               | Optische Wertminderung |
| 6  | Tür vorne links        | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen |
| 7  | Heckklappe             | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen |
| 8  | Tür vorne rechts       | Beklebt / beschriftet | Beschriftung entfernen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja  
Vorschäden feststellbar: Nein  
Nachlackierungen vorhanden: Nein  
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 5.000,00      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 5.000,00      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJK8NX0RY181117

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten






Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




#### 2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



#### 3 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung



#### 4 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10534467  
vom: 04.05.2026


## 5 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## 6 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## 7 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## 8 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## GEBRAUCHSSPUREN

## 1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

