

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002423530
Besichtigt am:	27.04.2026 11:27
Berichts-Nr:	10530333
FIN:	WVGZZZ5N6PM067142



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	21.04.2023
Laufleistung:	130.421 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Platinum Grey Metallic
Farbe Dach:	Platinum Grey Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Bordwerkzeug
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dachhimmel
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dachreling silber eloxiert
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung hinten
4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dämpfung vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Digitaler Radioempfang DAB+
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasnorm EU6 AP	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Drehstromgenerator 180 A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Allradantrieb 4MOTION	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	ECO-Funktion
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektrische Luftzusatzheizung
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Umfeldbeleuchtung	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 420A (70Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Mexiko
Bergabfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"

Gepäcknetz	Nicht Heissland
Gepäckraumabdeckung	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumauskleidung in Textil	Normal-Lackierung
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne 2. Batterie
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne Ablagenpaket/box
Head-up-Display	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Aufkleber und Embleme
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kühlergrill	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kurzheck	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lederpaket "Vienna" inkl. Vordersitze mit Memory-Funktion	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne zusätzliche Bereifung
Leergewichtsbereich Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Leuchte im Fußraum vorn	Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Linkslenker	Radstand
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rechtsverkehr
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Regensensor
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Motorenstart Standard	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifendruck-Kontrollsystem
Multifunktionskamera	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Schalthebelknauf in Leder
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen hinten
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Scheibenbremsen vorn
Nebelschlussleuchte	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Netztrennwand	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.
 Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren

Rücksitzplätze in Leder "Vienna" gelocht

Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt

Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
 in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Top-Paket

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
 View"

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit
 Komforteinstieg auf der Fahrerseite

Vordersitze mit aktiver Klimatisierung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

VWD Modellpflege

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
4	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Kontrollleuchte Motor	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
9	Beleuchtungs- und Signallampen	Fehlstellung	Demontage/Montage
10	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Fußmatten	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Stoßfänger hinten	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Motorabschirmung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	312,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N6PM067142

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Glanzgedrehte LM-Felge hinten links mit Lackablösungen sowie deutlich höhere Lackschichtdicke als die LM-Felgen vorne links und vorne rechts gemessen. Eine Bearbeitung von glanzgedrehten Felgen ist laut Herstellervorgabe nicht zulässig.



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

Glanzgedrehte LM-Felge hinten rechts mit Lackablösungen sowie deutlich höhere Lackschichtdicke als die LM-Felgen vorne links und vorne rechts gemessen. Eine Bearbeitung von glanzgedrehten Felgen ist laut Herstellervorgabe nicht zulässig.




3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Mehrere unlackierte Bauteile der Frontstoßfängerverkleidung verschrammt.



4 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



6 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



8 - Kontrollleuchte Motor - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich




9 - Beleuchtungs- und Signallampen - Fehlstellung - Demontage/Montage

Kommentar	Kofferraumleuchte rechts gelöst
-----------	---------------------------------



10 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar	Ölfeucht ohne Tropfenbildung
-----------	------------------------------



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Sitzbezug vorne links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Abnutzungsspuren



2 - Fußmatten - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Abnutzungsspuren




3 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Stoßfänger hinten - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Heckstoßfängerverkleidung augenscheinlich nachlackiert. Farbtonabweichung erkennbar.



9 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Motorabschirmung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Montierte Sommerreifen augenscheinlich ohne selbstversiegelnde Eigenschaften.
Daher wurde ein Tire-Fit als Fehlteil berechnet.

