

**datos del vehículo**

NIV		Fecha matriculación	06/03/2023	Color	GRIS PLATINO
Marca	CITROEN	Matrícula		Cuentakilómetros	40 561 km
Modelo	Nuevo CitroÛn C5 X Plug-in Hybrid 225 Û EAT8 Feel Pack (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

**Detalles de Inspección**

Parque




**Elemento extraíble**

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

**Documento técnico**


















**Neumáticos**



**Daños externos**


1		Elemento	Rejilla Paragolpes	2		Elemento	Tapa gancho remolque
		Posición	-			Posición	Delantero
		Daños	Abollado			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Paragolpes	5		Elemento	Parabrisas
		Posición	Delantero			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	Abollado & Impacto
		Comentarios	-			Comentarios	-

6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 19'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 19'	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Llanta de aleación 19'																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 19'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 19'	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Llanta de aleación 19'																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Logo de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Logo de portón	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Logo de portón																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 19'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 19'	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 19'																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	17		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	19		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 19'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 19'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación 19'																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Techo	Posición	-	Daños	Abollado	Comentarios	-	21		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Techo																				
Posición	-																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

**Daños internos**

<p><b>4</b></p> 	Elemento	2ª llave
	Posición	-
	Daños	Falta
	Comentarios	-

**Otros Daños**

<p><b>22</b></p> 	Elemento	Tiempo auxiliar
	Posición	-
	Daños	-
	Comentarios	-