

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 23.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| Besichtigungsdatum | 06.07.2026                                                          |
| Referenznummern    | 0002055840                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                             |                                   |                               |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugident.-Nr.</b>   | <b>W0VZT8EP2M1030304</b>          |                               |                    |
| <b>Fahrzeugart</b>          | PKW - Kombilimousine              | <b>Farbton / Lackart</b>      | Silber / Metallic  |
| <b>Hersteller</b>           | Opel                              | <b>Nächste HU</b>             | 10/2026            |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | Insignia B Sports Tourer Elegance | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 108.008 km         |
| <b>Erstzulassung</b>        | 19.11.2021                        | <b>Emissionsklasse</b>        | Euro 6d            |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Manuell / 6                       | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 5 / 5              |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 1                             | <b>Anzahl Besitzer</b>        | keine Angabe       |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel              | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 1.955 ccm / 128 KW |
| <b>Antriebsart</b>          | Frontantrieb                      |                               |                    |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder:          |              |                 |             |                 |             |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller  | Dimension       | Profiltiefe |
| vorn links                | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 245/45 R18 100Y | 3 mm        |
| vorn rechts               | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 245/45 R18 100Y | 3 mm        |
| hinten rechts             | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 245/45 R18 100Y | 3 mm        |
| hinten links              | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 245/45 R18 100Y | 3 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |                 |             |                 |             |

| Allgemeines / Zustand                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                   | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                   | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                               | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                                     | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                  | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✓ Anhängerkupplung vorhanden                                | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Kundendienst laut Serviceheft am 18.09.2025 bei km 106.074. |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden        | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Stoßfänger vorne  | Ja                                                 |              |
| Stoßfänger hinten | Ja                                                 |              |

| Anmerkungen                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.<br>Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor |
| Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.                                                                                                                |

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Freisprecheinrichtung Bluetooth                                            | Frontkamera                                                         |
| Fahrassistenz-System: Abstandswarner                                       | Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                            |
| Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung                               | Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                            |
| Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                                   | Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube                           |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                    | Getriebe 6-Gang                                                     |
| Heckleuchten LED                                                           | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                          |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                                | Karosserie: 5-türig                                                 |
| Kindersicherung                                                            | Klimaautomatik 2-Zonen                                              |
| Luftfeuchtesensor                                                          | Kopf-Airbag-System                                                  |
| Kopfstützen hinten (3-fach)                                                | Kühlergrill mit Chromrahmen                                         |
| Lenkrad (Leder 3-Speichen)                                                 | Feststellbremse elektrisch                                          |
| Fensterheber elektrisch vorn                                               | Fensterheber elektrisch hinten                                      |
| Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                             | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) |
| Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar                    | Ergonomiesitz vorn links                                            |
| Elektron. Traktionskontrolle                                               | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                |
| Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)                                  | Einstiegsleisten mit Schriftzug                                     |
| Drehzahlmesser                                                             | Dach, Design-Ausführung (Chrom)                                     |
| DAB-Tuner (Radioempfang digital)                                           | Bremsassistent                                                      |
| Bluetooth Audio-Streaming                                                  | B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)                                  |
| Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend                             | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar   |
| Antriebsart: Frontantrieb                                                  | Anti-Blockier-System (ABS)                                          |
| Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel                                        | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                       |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte                                       | Audiobedienung am Lenkrad                                           |
| Wegfahrsperr                                                               | Zentralverriegelung mit Fernbedienung                               |
| LM-Felgen                                                                  | Modellpflege                                                        |
| Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI                                               | MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy                            |
| Nebelscheinwerfer LED                                                      | Parkpilotsystem vorn und hinten                                     |
| Reifendruckwarner                                                          | Rußpartikelfilter                                                   |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                       | Seitenairbag vorn                                                   |
| Seitenscheiben geräuschkämmend                                             | Sicht-Paket                                                         |
| Einschaltautomatik für Fahrlicht                                           | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent                            |
| Scheibenwischer mit Regensensor                                            | Innenspiegel mit Abblendautomatik                                   |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz | Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)             |
| Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                     | Tagfahrlicht LED                                                    |
| Türgriffe außen Wagenfarbe                                                 | Voll-LED (IntelliLux)                                               |
| Leuchtwertenregelung automatisch                                           | Abbiegelicht                                                        |

### Sonderausstattung

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro |
| Ausstattungs-Paket: Ultimate            | Ausstattungs-Paket: GS Line Interieur       |

## Sonderausstattung

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pedale Aluminium                                               | Dachhimmel schwarz                                      |
| Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)       | Innenausstattung: Dekorleisten Brushed Ice              |
| Charging-Paket                                                 | USB-Schnittstelle hinten (2-fach)                       |
| Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                   | Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| Elektrische Schnellheizung (Quickheat)                         | Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                            |
| LM-Felgen 8,5x18 (Mehrspeichen, schwarz hochglänzend, poliert) | Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung                      |
| Winter-Paket 2                                                 | Sitz-Paket                                              |
| Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)                    | Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion     |
| Sitz vorn links mit Massagefunktion                            | Frontscheibe heizbar (ThermaTec)                        |
| Sitzheizung vorn                                               |                                                         |

### Wertbeeinflussende Faktoren

| <b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)                                      | Reparaturkosten | MW       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)          | 245,47 €        | 122,74 € |
| Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur    | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur                                 | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur                               | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)                                | Reparaturkosten | MW       |
| Kotflügel vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur                        | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken (Bild 22, Bild 23)           | 50,00 €         | 50,00 €  |
| Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken (Bild 15, Bild 16, Bild 17) | 80,00 €         | 80,00 €  |
| <b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)                               | Reparaturkosten | MW       |
| Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur               | 0,00 €          | 0,00 €   |
| Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 26, Bild 27) | 40,00 €         | 40,00 €  |
| Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur                             | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)                                       | Reparaturkosten | MW       |
| Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur                  | 0,00 €          | 0,00 €   |
| <b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)                  | Reparaturkosten | MW       |
| LM-Rad vorne rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 20, Bild 21)         | 80,00 €         | 80,00 €  |
| LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 24, Bild 25)      | 473,03 €        | 473,03 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| <b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>                                                            | <b>968,50 €</b>    |
| <b>Minderwert</b>                                                                 | <b>845,77 €</b>    |
| <b>Händlereinkaufspreis</b>                                                       | <b>8.525,00 €</b>  |
| <b>Händlerverkaufspreis</b>                                                       | <b>10.000,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Rudzinski, Bernd

---

Der Sachverständige, 04.08.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15      Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken




Bild 16      Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 17      Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken



Bild 18      Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken



Bild 24 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 25 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 26 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 27 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 28

## Fotoanlage



Bild 29