

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

| | | | | |
|--------|----------------|-------------------|---------------|----------|
| Halter | Marke /Modell | Fahrgestellnummer | Erstzulassung | KM-Stand |
| 3 | BMW 318 Cabrio | WBADV71040E533639 | 31.01.2011 | 160188 |

Serviceintervalle:

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----|------------|------------------|----|--------|
| Nächste HU | Letzter Service | | | Nächster Service | | |
| 01.02.2027 | 138140 | km | 15.11.2024 | | km | Fällig |

Vorschäden:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Unfallfrei lt. Vorbesitzer | Umfang und Schadenshöhe: |
| ja | |
| Nachlackierung festgestellt | |
| ja | Motorhaube Tür VL |

Lackdichtemessung:

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|------------|----------|---------------|-----------|
| Kotflügel VR | µm | Tür VR | 115,00 µm | Tür HR | µm | Seitenteil HR | 105,00 µm |
| Motorhaube | 300,00 µm | Dach | 100,00 µm | Heckklappe | 95,00 µm | | |
| Kotflügel VL | µm | Tür VL | 229,00 µm | Tür HL | µm | Seitenteil HL | 98,00 µm |

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| Rad v.l. | 4,8 mm | Rad h.l. | 4,9 mm | Rad v.r. | 4,8 mm | Rad h.r. | 5 mm |
| Reifengröße: | 235/35 R19 91Y | | | | | | |

Felgen:

| | |
|------------------|--|
| Auffälligkeiten: | |
|------------------|--|

Bremsen:

| | | | |
|------------------|--|----------------|--|
| vorn links: | | vorn rechts: | |
| hinten links: | | hinten rechts: | |
| Feststellbremse: | | | |

Stoßdämpfer:

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| vorn links: | | vorn rechts: | |
| hinten links: | | hinten rechts: | |

Stoßdämpfer:

| Fahrzeug unten | | Innenraum | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| Lenkung | | Polster | |
| Vorderachse | | Seitenverkleidung | |
| Hinterachse | Viel Rost | Fußraum | |
| Auspuffanlage | | Kofferraum | |
| Getriebe | | Dachhimmel | |
| Kupplung | | Geruch | |
| Kühler | | Klimaanlage | |
| Motor | | Frontscheibe | |
| Elektrik/Elektronik/Display | Bremslicht H L und R Matt ern. | | |

| | | |
|-------------------|----------|---------|
| Schweller | | |
| Außenspiegel | | |
| Kotflügel VL | | |
| Stoßfänger vorne | | |
| Motorhaube | | |
| Kotflügel VR | | |
| Türe VR | G | Kratzer |
| Türe HR | | |
| Seitenwand HR | | |
| Stoßfänger hinten | G | Kratzer |
| Heckklappe | | |
| Seitenwand HL | P | Kratzer |
| Türe HL | | |
| Türe VL | | |
| Dach | | |

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **PS**

Bewertung durchgeführt von: **Jok**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____

