

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF DSG 81kW Life Schräghecklimousine 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SK 2026	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZCDZNW184320
Vertrags-Nummer:	39432084	Erstzulassung:	20.04.2022
Internes KZ:	15084707	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF DSG 81kW Life Schräghecklimousine 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF DSG 81kW Life Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	119
durchschn. Verbr./100 Km:	5,400	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1302	zul. Gewicht (kg):	1810

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39432084
Amtliches Kennzeichen: HD -SK 2026
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF DSG 81kW Life Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
29.05.2026	9060003054	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
23.06.2025	9059947396	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite	Ja	Ja
05.07.2024	9059893885	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
24.06.2024	9059892597	Glasschaden	Schlussleuchte Beifahrerseite	Ja	Nein
24.03.2024	9059883055	Eigenverschulden	Dach vorne mitte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39432084
Amtliches Kennzeichen: HD -SK 2026
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Golf 1.0 eTSI OPF DSG 81kW Life Schräghecklimousine5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WWZZZCDZNW184320

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	76,685 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	9,600 km
Type / Model	GOLF	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WWZZZCDZNW184320	Power / Engine displacement	81 kW / 999 ccm
First registration	20 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2025, 59,276 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
3	Equipment	Vehicle key with remote control - Damaged - Replace
4	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
5	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91V	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/55 R16 91V	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91T	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/55 R16 91T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45949573
Delivery date: 15 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	GOLF	Mileage (Read)	76,685 km
Vehicle Identification number	WVWZZZCDZNW184320	First registration	20 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear




Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45949573
Delivery date: 15 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45949573
Delivery date: 15 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #3: Equipment: Vehicle key with remote control - Damaged - Replace



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45949573
Delivery date: 15 Jun 2026



Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side



WWZZZCDZNW184320

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	76.685 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	9.600 km
Typ/Modell	GOLF	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZCDZNW184320	Leistung / Hubraum	81 kW / 999 ccm
Erstzulassung	20.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2025, 59.276 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91T	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/55 R16 91T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45949573
Anlieferungsdatum: 15.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GOLF	Laufleistung (abgelesen)	76.685 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZCDZNW184320	Erstzulassung	20.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45949573
Anlieferungsdatum: 15.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott