

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002504369
Besichtigt am:	15.06.2026 09:54
Berichts-Nr:	10795652
FIN:	WAUZZZF36N1138661

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BVS
Erstzulassungsdatum:	19.07.2022
Laufleistung:	68.290 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.700 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Dämpfung vorn
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlage Micrometallic silber
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dieselmotor
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Doppelton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Drehstromgenerator 140 A
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablage- und Gepäckraumpaket	ECO-Funktion
Abwahl Spurwechselwarnung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abweichende Verbauung	-
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Einparkhilfe plus
Akzentflächen schwarz glänzend	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S- Schriftzug
Aluminiumoptik im Interieur	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Anhängevorrichtung	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi drive select	Federbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense front	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Smartphone Interface	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschwindigkeitsregelanlage
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Grundausstattung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halteassistent
Berganfahrassistent	Heckspoiler
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bluetooth-Schnittstelle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachreling schwarz	Kein Selbstabholer
	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Frontspoiler
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Garagentoröffner
Kindersicherheits-Paket	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Kompensor
Komfortpaket	Ohne Lade-Dock
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Lichtassistent
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Logoprojektion
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Heckleuchten	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sonder-Maßnahmen
Licht-/Regensensor	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wandhalterung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Optikpaket schwarz
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Motorabdeckung	quattro
N.N.N. Ausführung 1	Räder Audi Sport, 7-Speichen-Rotor, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 255/45 R19
Nebelschlussleuchten	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Nicht Heissland	Räder, 5-Arm-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/50 R19
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen 255/45 R19 104Y xl
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank plus mit Mittellarmlehne undCupholder
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	S line
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S tronic
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Seitliche Dekorfolien
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türarmauflage in Kunstleder
Typprüfand Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Unfallschaden	Ersetzen und lackieren
3	Diffusor	Deformiert	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF36N1138661

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren

Kommentar

Schadenerweiterung nach Demontage möglich



3 - Diffusor - Deformiert - Ersetzen




4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

