



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SE-EV 530
Berichtsnummer :	000000920222-DE968		
Referenznummer:	31180220		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPX81BHNLO26806	Laufleistung abgelesen:	51314 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.03.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	20.05.2026 24558 Henstedt-Ulzburg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	42634 / 18.06.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/-V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/-V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/50/R19/-V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/50/R19/-V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display • Audiobedienung am Lenkrad • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachkonsole mit Leseleuchten • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion • Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Fahrmodusschalter • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart: Allradantrieb • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Ausstattung GT-LINE • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Einstiegsleisten (Aluminium) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontscheibe geräuschkämmend



- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Gelenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radständer 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	-
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Wartung fällig . Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
4.	Wartung	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair