

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002452694
Besichtigt am: 27.05.2026 08:21
Berichts-Nr: 10678798
FIN: WAUZZZF47PA059432



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BNW
Erstzulassungsdatum:	15.03.2023
Laufleistung:	52.217 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
8 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Abgaskonzept, EU6 AP	Fernlichtassistent
Abwicklung Serie	Fertigungsablauf Standard
advanced	Folienbeklebung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Frontantrieb
Akzentflächen schwarz matt	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi phone box	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Innenbeleuchtung
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Businesspaket	Keine Aktionsausführung
Dach in Wagenfarbe	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersicherung
Dachreling schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Datenmodul Europa	Klimaautomatik
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kofferraumbodenmatte
Digitaler Radioempfang	Komfortschlüssel inkl.
Doppelton-Signalhorn	sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Komfortschlüssel ohne Safelock
Einparkhilfe plus	Kopfstützen vorn
Einsatz für bleifreie Betankung	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn	Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Elektromechanische Parkbremse	Ladeboden
Elektromechanische Servolenkung	

Ländergruppe A	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Verkehrszeichenerkennung
LED-Heckleuchten	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Vorkonditionierung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mild-Hybrid	Ohne Windschott
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus.Warnleuchten
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorabdeckung	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optikpaket schwarz
Nichtraucherausführung	Ottomotor
Normalsitze vorn	PKW-Ausführung
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne AdBlue-Tank	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Ohne Anhängavorrichtung	Radschrauben Standard
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Beleuerung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
Ohne Dekorfolien/Embleme	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Frontspoiler	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Heckspoiler	Scheinwerfer
Ohne Hinterachsgetriebe	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne integriertes Mautsystem	Serienfahrwerk
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serienqualität
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sitzheizung vorn
Ohne Nackengebläse	Smartphone-Interface
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sonnenblenden vorn
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Spurhalteassistent	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
	spezielles Typschild EU

Standard

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung (werksintern)

Steuerungsnummer 8

Stoff Index

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf. 1)

Türgriffe in Wagenfarbe

Typprüfand Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodride	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 W	7,0 mm
Goodride	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2030

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren
3	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Bremsscheiben vorne	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Bremsscheiben hinten	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	165,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	160,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	184,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	197,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	165,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	202,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF47PA059432

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren



3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

**GEBRAUCHSSPUREN**



1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Bremsscheiben hinten - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

