

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002478828
Besichtigt am:	28.05.2026 17:20
Berichts-Nr:	10698605
FIN:	WAUZZZGE9NB013017

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	09.05.2022
Laufleistung:	44.664 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	27.400 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Diebstahlwarnanlage
Ablage- und Gepäckraumpaket	Digitaler Radioempfang
Abwicklung Serie	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
adaptive air suspension	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T67/T3S
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Erhöhte Heizleistung
Ambiente-Lichtpaket	e-tron Ladesystem connect bis 22 kW
Antriebssystem BEV	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Stadt	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugladekabel, lang
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschlossener Aufbau
Audi Smartphone Interface	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi Soundsystem	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Glanzpaket
Außenspiegel links, asphärisch	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckspoiler
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Basis	Individualkontursitze vorn
Basis Exterieur	Individualkontursitze vorn
Batterie 380A (68Ah)	Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bedientasten schwarz matt	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling in Aluminium	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
	Kofferraumbodenmatte

Komfort Standklimatisierung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Komfortmittellarmlehne vorn	Progressivlenkung
Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage	quattro
Komfortschlüssel, mit Safelock	Räder der Serie
Kreuzungsassistent	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,0Jx19, Winterreifen 255/55 R19
Ladedose CCS Typ 2	Räder, 5-Arm-Aero mit Grafikdruck, 8,5Jx19, Reifen 255/55 R19
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Rechtsverkehr
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Regionscode " ECE " für Radio
Leder Valcona	Reifen 255/55 R19 111H xl Rollwiderstandsoptimiert
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Linkslenker	Reservefaltrad
Manuell betätigte Türen	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Mit Multifunktionskamera	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Serienqualität
Nichtraucherausführung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
o.b.Abgas	Sicherheitslenksäule
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzbelegungserkennung
Ohne Car2X	Sitzheizung vorn und hinten
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	spezielles Typschild EU
Ohne Dekorfolien/Embleme	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Feuerlöscher	Standard-Klimazonen
Ohne Garagentoröffner	Stoßfänger Serie
Ohne Head-up-Display	Tagfahrlicht
Ohne integriertes Mautsystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Trennnetz
Ohne Kompensor	Typprüfland Deutschland
Ohne Luftqualität-Paket	Umgebungskameras
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Umgebungskameras
Ohne Nachtsichtsystem	variable Kopfstützen für die Vordersitze
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Variante Grundausstattung
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Ohne Sonnenschutzrollo	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vorbereitung für Functions on Demand
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für beide Vordersitze
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
Ohne zus.Warnleuchten	Wandhalterung Clip
On-board-Ladegerät bis 22 kW (AC)	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10698605
vom: 29.05.2026

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/55 R 19 111 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 111 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	1,1
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE9NB013017

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne





Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair

**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

