


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPY6 S4107683	Erstzulassung	10.06.2025	Außenfarbe	Grafik Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-FZ3804	Laufleistung	30 344 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 100KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich
------------	-------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔
Bedienungsanleitung Radio	✔



Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✔









Reifen




Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**DEKRA Automotive Solutions**

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Motorhaube</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Motorhaube	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Motorhaube																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	-																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türgriff Außen</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türgriff Außen	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türgriff Außen																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türdichtung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türdichtung	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Alufelge 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Alufelge 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Türdichtung																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Alufelge 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

**Sonstiges**

11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.438,71€</b>
---------------------	------------------