

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002451766
Besichtigt am: 12.05.2026 13:26
Berichts-Nr: 10593342
FIN: WVGZZZE27PE085150

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	29.04.2024
Laufleistung:	25.030 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Einton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Falun" 8 J x 18	Elektrische Luftzusatzheizung
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Embleme
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrprofilauswahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Komfort	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Armlehne für Vordersitze	Falun 8 J x 18
Assistenzpaket	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Fertigungsablauf Emden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse	Gepäcknetz
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden
Batterie 320A (49Ah)	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Getriebe Übersetzung 12,976
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Heckantrieb
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Hinterachsgewicht Standard
Car2X	Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)
CCS-Ladedose	Infotainment-Paket
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz
Dämpfung hinten,Basis 1	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Design-Paket	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Komfortpaket "Plus" inkl. Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Rechtsverkehr
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Regensensor
Leergewichtsbereich Standard	Regionscode " ECE " für Radio
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Reifen 235/60 R 18
Linkslenker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Reifenkontrollanzeige
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie	Rückfahrkamera "Rear View"
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer	Scheibenbremsen vorn
Müdigkeitserkennung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Navigationssystem "Discover Pro"	Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Netztrennwand	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
o.b.Abgas	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Anhängervorrichtung	Softwareverbund Ausführung 11
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sprachbedienung
Ohne Fast Lane Modell	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Feuerlöscher	Stabilisator hinten
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Standard-Klimazonen
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Steuerung (werksintern)
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Spurwechselassistent	Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne UNECE CS&SU	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Trommelbremsen hinten
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Zusatz-/Standheizung	Typprüfland Deutschland
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Plattformgruppenklasse 2	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	Verkehrszeichenerkennung
Pure	Vordersitze beheizbar
Radio "Ready 2 Discover"	Vordersitze mit Höheneinstellung
	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10593342
vom: 12.05.2026

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 8 J x 19, Winterreifen
235/55 R 19 T
Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fenster Seitenscheibe hinten rechts	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	214,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	192,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	193,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	203,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	190,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	193,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	197,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	181,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	186,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	194,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE27PE085150

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10593342
vom: 12.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Fenster Seitenscheibe hinten rechts - Beschädigt - Ersetzen

