

Standplatz: _____

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Edition 30+ DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	D -TD 0599	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD81BGNJ326396
Vertrags-Nummer:	17707084	Erstzulassung:	03.07.2023
Internes KZ:	15081862	Kilometer-Stand:	50410
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Edition 30+ DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Aut

Lackierung: Silky Bronze Metallic

Polsterung: Stoff Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **31.218,49**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Metallic-Lackierung	546,22
Silky Bronze Metallic	0,00
Stoff Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **31.764,71**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **37.800,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 37.800,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Edition 30+ DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	189	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1566	zul. Gewicht (kg):	2100

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 17707084
Amtliches Kennzeichen: D -TD 0599
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Edition 30+ DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.11.2023	9059886521	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 17707084
Amtliches Kennzeichen: D -TD 0599
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Edition 30+ DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
14.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Türen vorne rechts bis 170µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.07.2023	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	Tucson Edition 30+	Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD81BGNJ326396	HSN / TSN	1349 / AFT
Schlüssel-Nr.	00000000	Km-Stand abgelesen	50410
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Braun / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stopp Funktion (ASCC), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe (DBC), Berganfahrlilfe (HAC), Bordcomputer, Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Display, 10,25-Zoll-Farb-Touchscreen, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 7-Gang DCT, Heckklappe, elektrisch betätigt, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad beheizbar, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Notrufsystem (eCall), Paket: Familien, Paket: Funktions, Paket: LED-Grilldesign, Paket: Navigations, Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: KRELL Premium Soundsystem, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18 mit Bereifung 235/55 R 18, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Spurfolgeassistent (LFA), Start/Stopp System, Statisches Abbiegelicht, Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, Telefon: Smartphone Ablage mit kabelloser Ladefunktion, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04.12.2025 bei Kilometerstand 48.707

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne + Radlauf Kratzer + Verformung, instandsetzen (Bild 12, 13)
2. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 8)
3. Türe vorne links Kratzer + Dellen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
4. Türe hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
5. Fahrzeugdach Lackeinätzung mit Oberflächenschaden, lackieren (Bild 11)
6. Seitenwand hinten rechts Kratzer +

- Dellen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
7. Stoßfänger hinten Deko Kratzer + Beschädigungen, smart repair (Bild 17, 18, 19)
 8. Abgassystem Fehlermeldung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)
 9. Türverkleidung hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 10)
 10. Einstieg hinten rechts Kratzer + Dellen, smart repair (Bild 9)
 11. Einstieg vorne links Dellen, drücken (Bild 21)

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüsselschlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Servicenachweis



Bild 7 : Abgassystem Fehlermeldung




Bild 8 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 9 : Einstieg hinten rechts Kratzer + Dellen




Bild 10 : Türverkleidung hinten rechts Kratzer



Bild 11 : Fahrzeugdach Lackeinätzung mit Oberflächenschaden




Bild 12 : Stoßfänger vorne + Radlauf Kratzer + Verformung



Bild 13 : Stoßfänger vorne + Radlauf Kratzer + Verformung




Bild 14 : Türe hinten rechts Kratzer




Bild 15 : Seitenwand hinten rechts Kratzer + Dellen



Bild 16 : Seitenwand hinten rechts Kratzer + Dellen




Bild 17 : Stoßfänger hinten Deko Kratzer + Beschädigungen




Bild 18 : Stoßfänger hinten Deko Kratzer + Beschädigungen



Bild 19 : Stoßfänger hinten Deko Kratzer + Beschädigungen



Bild 20 : Türe vorne links Kratzer + Dellen




Bild 21 : Einstieg vorne links Dellen