


datos del vehículo			
NIV		Fecha matriculación 16/06/2023	Color NEGRO PERLA NERA
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros 22 624 km
Modelo	C5 AIRCROSS BlueHDi130 S&S EAT8 Shine Pack	Condition of the car Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT -	Comentarios

### Detalles de Inspección



Elemento extraíble	
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓










Documento técnico	
Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

### Neumáticos





### Daños externos

2		Elemento Aleta Posición Delantero Izquierdo Daños Abollado & Impacto Comentarios -	3		Elemento Puerta Posición Delantero Izquierdo Daños Abollado & Impacto Comentarios -
	4			Elemento Paragolpes Posición Trasero Daños Rayadura Comentarios -	5

6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 19'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 19'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Llanta de aleación 19'																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Spoiler																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-											
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

1		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Revisión</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Revisión	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-			
Elemento	Revisión												
Posición	-												
Daños	Falta												
Comentarios	-												
15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-			
Elemento	Tiempo auxiliar												
Posición	-												
Daños	-												
Comentarios	-												