


BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263749ZGWWM vom 11.06.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

TMBJH73T5E9008948

Kennzeichen

Hersteller

Skoda

Modell

Superb Combi (3T5)(01.2010->)

Untertyp

Elegance

Erstzulassung

24.06.2013

Laufleistung

87.902 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftenmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsnummer	3263749ZGWWM
Auftragsdatum	11.06.2026 um 12:15 Uhr
Besichtigungsdatum	11.06.2026 um 12:15 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Skoda	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Superb Combi (3T5)(01.2010->)	FIN:	TMBJH73T5E9008948
Untertyp:	Elegance	Erstzulassung:	24.06.2013
KBA:	8004 / AKN	Laufleistung:	87.902 km (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Benzin	Maße in mm (LxBxH):	4.833 x 1.817 x 1.529
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Anzahl Türen:	5
Hubraum:	1.984 ccm	Anzahl Sitze:	5
Leistung:	147 kw	Lackfarbe:	Magnetic-Braun Metallic
Getriebeart	Automatik	Innenraumfarbe:	Ivory Leder
Anzahl Gänge:	6	Polsterfarbe:	Ivory Leder
Antriebsart:	Frontantrieb		

Leergewicht:	1.562 kg	Polsterart:	Sitzbezüge
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.125 kg	Scheckheftgepflegt:	Fachgerecht
Fahrzeugart:	Pkw	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Bauform:	Kombi		

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Bordbuchmappe

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Abbiegeleucht (18616), Ablagefach für Regenschirm (39519), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben) (11411), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bodenleuchte im Außenspiegel (18906), Bremsassistent (40801), Dachreling eloxiert (16205), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) (70603), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG (74900), Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik) (26263), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz (39307), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen (28916), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kopf-Airbag-System (26901), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (33303), Lenkrad (Leder - 4-Speichen) (69102), Lenkrad mit Multifunktion (69000), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) (18625), Maxi-DOT Display (25203), Mittelarmlehne vorn (27202), Modellpflege (250), Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI / TSI (96515), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) (79706), Multifunktionsanzeige (25602), Nebelscheinwerfer (18300), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 (33601), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Seitenairbag vorn (26903), Seitenschutzleisten mit Chromeinlage (19909), Servolenkung (69800), Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) (32608), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitz vorn rechts höhenverstellbar (32705), Sitzheizung vorn (29500), Tagfahrlicht (18904), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Verglasung getönt (22000), Zentralverriegelung (35300)

SONDERAUSSTATTUNG

Außenspiegel mit Abblendautomatik (15802), Business-Paket Columbus (2757), Doppel-Sonnenblenden (37909), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fahrassistenten-System: Parklenkassistent (25792), Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) (35604), Laderaumboden variabel (39705), LM-Felgen 7,5x18 (Trinity) (49116), Metallic-Lackierung (11000), Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest (16711), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) (19000), Schließ-/Startsystem Kessy (35508), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) (23103), Sitzheizung hinten (29503), Sound-System mit 10 Lautsprecher (24633), Verzurrschienen im Laderaumboden, variabel und ausziehbar (Aluminium) (27436)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION

Nächster Service	13.600 km / 79 Tag(e)	
Nächste HU		nicht bekannt

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Winter) Leichtmetall	205/50 R 17 93 H	7,5 mm Gebraucht, gut	
R Continental (Winter) Leichtmetall	205/50 R 17 93 H	7,5 mm Gebraucht, gut	
Achse 2			
L Continental (Winter) Leichtmetall	205/50 R 17 93 H	7,5 mm Gebraucht, gut	
R Continental (Winter) Leichtmetall	205/50 R 17 93 H	7,5 mm Gebraucht, gut	
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/40 R 18 92 Y	4 mm Gebraucht, gut	0618
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/40 R 18 92 Y	4 mm Gebraucht, gut	0518
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	225/40 R 18 92 Y	5 mm Gebraucht, gut	1518
R Continental (Sommer) Leichtmetall	225/40 R 18 92 Y	5 mm Gebraucht, gut	1518

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Ersatzrad

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:

von 120,00 µm bis 180,00 µm

Untersuchungsergebnis:

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Kotflügel vorne links	231,00 µm		
Tür vorne links	220,00 µm		
Tür hinten links	232,00 µm		
Seitenwand hinten links	939,00 µm		

Feststellungen

Der Fahrzeuglack weist teilweise Kratzspuren auf. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Armaturenbrett	Gerissen
2	Stoßfänger hinten / Folie Ladekante	Abschürfung
3	Sitz vorne rechts / Sitzbezug oberhalb	Abschürfung
4	Tür vorne links	Lackmangel
5	Stoßfänger vorne	Abschürfung
6	Hinterachse	Korrosion
7	2x Felge beiliegend	Abschürfung

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.


Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10

01	24.06.2013	0004	AKN00045	02	0154	0147/06000	238
08	AC			04834	04932	1817	
	TMBJN1375E9008948	14		1511	1529	01502	
	SKODA				00080		
	ST			180	002125	002125	
	ACCCEAK01			01070	01070		
	NFB6FD62E0180			01070	01070		
				72	03750	69	
	SUPERB			01600	0750	005	
	SKODA (CZ)			205/55 R16 94W			
	PE.2.1.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 94W			
	KOMBILIMOUSINE						
	115/2001*630/2012J					8	
	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			a11*2001/116*0326*26			
	BENZIN			14.05.2013	KIA	W585413	
	0001	3530	01984				
	7.2/8.2;+49	B.ANHAENGE BETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZU					
	GEKOMBINATION:3725KG*MM.AHK LT.BETG-DATUM ZUR EMISSIONS						
	KLASSE: 24.06.2013**DIE AUSSTELLUNG DER ZB I UND PLAKE						
	TITENZUTEILUNG ERFOLGTE DURCH DIE ZUL.BEH. LANDRATSAMT						
	BAYREUTH GEMAD S.46 ABS.2 FZV*						

Sonstiges

Bild 11



Zusätzlicher Radsatz

Bild 12



Sonstiges

Bild 17




Bild 18




Bild 21

Service-Nachweis

Datum: **20. JULI 2021**

km Stand: **65795**

Service-Einsatz:
 Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 Inspektion: ☒ **GTÜ**
 mit Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 mit angeschlossenem Servicepartner:
 Hinweis: Bei der Service-Einsatz ist die
 Kennzeichnung der Service-Einsatzpartner
 (Dienstleister) zu überprüfen.
 Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 mit angeschlossenem Servicepartner:
 Hinweis: Bei der Service-Einsatz ist die
 Kennzeichnung der Service-Einsatzpartner
 (Dienstleister) zu überprüfen.
 Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 mit angeschlossenem Servicepartner:
 Hinweis: Bei der Service-Einsatz ist die
 Kennzeichnung der Service-Einsatzpartner
 (Dienstleister) zu überprüfen.

Service-Einsatzpartner:
 Datum: **06-2022**

1. Dieser Nachweis ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung ausgestellt und ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung gültig.
 2. Dieser Nachweis ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung ausgestellt und ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung gültig.
 3. Dieser Nachweis ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung ausgestellt und ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung gültig.

Bild 22

Service-Nachweis

Datum: **23. JUNI 2022**

km Stand: **68789**

Service-Einsatz:
 Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 Inspektion: ☒ **GTÜ**
 mit Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 mit angeschlossenem Servicepartner:
 Hinweis: Bei der Service-Einsatz ist die
 Kennzeichnung der Service-Einsatzpartner
 (Dienstleister) zu überprüfen.
 Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 mit angeschlossenem Servicepartner:
 Hinweis: Bei der Service-Einsatz ist die
 Kennzeichnung der Service-Einsatzpartner
 (Dienstleister) zu überprüfen.
 Dienstleister: ☒ **GTÜ**
 mit angeschlossenem Servicepartner:
 Hinweis: Bei der Service-Einsatz ist die
 Kennzeichnung der Service-Einsatzpartner
 (Dienstleister) zu überprüfen.

Service-Einsatzpartner:
 Datum: **06-2024**

1. Dieser Nachweis ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung ausgestellt und ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung gültig.
 2. Dieser Nachweis ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung ausgestellt und ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung gültig.
 3. Dieser Nachweis ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung ausgestellt und ist gemäß der GTÜ-Partnership-Regelung gültig.

Bild 25




Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Sonstiges

Bild 30



Fahrzeug stark verschmutzt

Bild 31



Bilder Feststellungen

Bild 32



Nr.: 1

Bauteil: Armaturenbrett

Beschädigungsart: Gerissen

Reparaturweg:

Bild 33



Bild 34



Nr.: 2

Bauteil: Stoßfänger hinten /
Folie Ladekante

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 35



Bild 36




Bild 37



Bild 38



Bild 39



Nr.: 3

Bauteil: Sitz vorne rechts /
Sitzbezug oberhalb

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 40



Bild 41



Nr.: 4

Bauteil: Tür vorne links


Beschädigungsart: Lackmangel

Reparaturweg:

Bild 42



Bild 43



Nr.: 5

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 44



Bild 45



Bild 46



Bild 47



Nr.: 6

Bauteil: Hinterachse

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 48



Bild 49




Bild 50



Bild 51



Nr.: 7

Bauteil: 2x Felge beiliegend

Beschädigungsart:

Abschürfung

Reparaturweg:

Bild 52



Bild 53



Bild 54



Bild 55



Bild 56



Bild 57



Bild 58




Bild 59



Bilder Lackmessung

Bild 60



Kotflügel vorne links: 231µm

Bild 61



Tür vorne links: 220µm

Bild 62



Tür hinten links: 232µm

Bild 63



Seitenwand hinten links: 939µm