


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDCPFC R2Z77048	Erstzulassung	10.07.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-ES 8611	Laufleistung	44 202 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 121KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 2.0 mm GJR

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 2.0 mm GJR









Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR


Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe	2		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Vorne			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Ganzjahresreifen 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Ganzjahresreifen 16"																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür oben</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür oben</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Heckklappe / Hecktür oben																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.191,14€
---------------------	------------------