

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	ERK-ZV 0012E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKM81EFP196388
Vertrags-Nummer:	86989081	Erstzulassung:	26.06.2023
Internes KZ:	15054510	Kilometer-Stand:	110838
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Lucid Blue Mineraleffekt Polsterung: Stoff Schwarz Innenraum Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **40.252,10**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Lucid Blue Mineraleffekt	0,00
Stoff Schwarz Innenraum Schwarz	0,00
Allwetterreifen	504,20

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Allwetterreifen	504,20
-----------------	--------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **40.756,30**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **48.500,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 48.500,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	2010	zul. Gewicht (kg):	2450

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 86989081
Amtliches Kennzeichen: ERK-ZV 0012E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 86989081
Amtliches Kennzeichen: ERK-ZV 0012E
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Servicehistorie, Toleranzbereich von 2000KM nicht eingehalten



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair




Bild 11 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Motorhaube, verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Motorhaube,verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 17 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 18 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken




Bild 19 : Heckklappe Lackierung oberhalb, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Julian Iwanicki
Tel. direkt 02419420-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

ERK ZV12E

FIN

KMHKM81EFPU196388

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
18.06.2026, elektronisch.
01.07.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Julian Iwanicki bei DEKRA Automobil GmbH
Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen, im Beisein von Frau Sylvia Stieger.
01.07.2026
Vertragsnummer 86989081
Auftragsnummer ELSRM004812
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betriff

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.004,00 EUR
-2.524,37 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-2.317,05 EUR
-1.947,10 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 100 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.06.2023	Letzte Zulassung	26.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Elektro	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKM81EFPU196388	HSN / TSN	8252 / ALB
DAT Europa-Code®	013451250010003	DAT Marktindex	DE003 6369
Km-Stand abgelesen	110838	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	56	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Mica / U3P
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Hankook / Kinergy 4S 2 X H750A FR	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2028			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Batterieheizsystem, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent,

Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Luftdüsen hinten, Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenschutzleisten schwarz, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz), Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 20.02.2026 bei Kilometerstand 98.759

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Servicehistorie, Toleranzbereich von 2000KM nicht eingehalten (Bild 5)	966,39	1.150	100	-966,39	-1.150,00
2. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 20)	26,05	31	100	-26,05	-31,00
3. Motorhaube, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13)	630,25	750	45	-283,61	-337,50
4. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8, 9)	419,33	499	45	-188,70	-224,55
5. Heckklappe Lackierung oberhalb, verschrammt, smart repair (Bild 19)	52,10	62	100	-52,10	-62,00
6. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, smart repair	105,04	125	100	-105,04	-125,00
7. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 16, 17, 18)	157,14	187	100	-157,14	-187,00
8. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200,00
Gesamt	2.524,37	3.004		-1.947,10	-2.317,05

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Julian Iwanicki

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.