


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002393914
Besichtigt am: 05.05.2026 14:20
Berichts-Nr: 10566879
FIN: TMBJL8NZ0TC013254



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AXX
Erstzulassungsdatum:	24.09.2025
Laufleistung:	1.647 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ebony Schwarz Metallic
Farbe Dach:	Ebony Schwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	LOFT
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

3 Schlüssel	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.A 888evo4	Design Selection LOFT schwarz Sitzbezüge in Stoff
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen GMO ist:	Design-LED-Heckleuchten
TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E/T4M	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung, Back-up- Horn und Abschleppschutz
7-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 180 A
Abbiege und Allwetterlicht	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr seitlich, hinten	Einstiegsleisten vorne
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS, mit BFS- Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3P0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Akustische seitliche Fenster vorne und hinten, mit SunSet	Fensterzierleisten - schwarz matt
Ambiente-Beleuchtung außen, Variante 1	Fertigungsablauf Standard
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Feststellbremse
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar, mit Adapter	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Assisted Drive Paket BASIC	Frontantrieb
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außen-Sound Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstellbar separat beheizbar	Gepäckraumabdeckung, mit flexible Ablagetasche, mit el. Rollo-Entriegelung
Automatische Distanzregelung	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Head-Up Display
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Berganfahrassistent	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainment 13"
Betriebsspannung 12 V	Infotainment 13" PLUS
Bordliteratur in Deutsch	Innenleuchte im Fußraum
Bordwerkzeug	Innenspiegel - mit USB
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climate Paket	Kältemittel R1234yf
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Dachreling, schwarz matt	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dachspoiler	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung vorn	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10566879
 vom: 07.05.2026

Klimakomfortscheibe (beheizbare)	Ohne Halter
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Kindersitz
Komforttelefonie: Wireless Charging (fast charge) ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladedose
Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)	Ohne Ladekabel Mode 2
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffbehälter	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ländercluster "WLTP EU-Genehmigung"	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schnittstelle für externe Nutzung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sonnenschutzrollo
Leichtmetallräder 7,5Jx17" ALRAKIS aero,glanzgedreht schwarz	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Trennwand
Light & View Paket	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Matrix-LED-Hauptscheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Adapter	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Kreuzungsassistent	Pannens-Set
Mit Multifunktionskamera	Privater Notruf
Mit prädiktiven Speedlimiter (pLIM)	Radschrauben Standard
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	REAR VIEW CAMERA
Mit UNECE CS&SU	Rechtsverkehr
Mit Verkehrszeichenerkennung	Region
Multipler Matrix-Beam	Regionscode " ECE " für Radio
N.N.N. Standard	Reifen 215/55 R17 94W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Navigationssystem (Baseline)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifendruckkontrolle
Netzprogramm im Kofferraum (3 Netze)	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Normalsitze vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne "drive select"	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Car2X	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Selection
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
Standard-Fahrwerk
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlight mit Assistenzfahrlight u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transport Paket
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Untere Dekor-Einlagen
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variable Boden inkl. Verrankerungs!se f!r Ladeboden +
Organiser
Variant/Avant
Virtual Cockpit
Vorbereitung Alcohol Interlock
Wartungsintervallverlängerung
Wired & Wireless SmartLink (CarPlay + Android Auto)
Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10566879
vom: 07.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm
Falken	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorne Rechts	Unfallschaden	Pauschalbetrag
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Ersetzen und lackieren
3	Tür vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10566879
vom: 07.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJL8NZ0TC013254

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10566879
vom: 07.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorne Rechts - Unfallschaden - Pauschalbetrag



Kommentar	Tür vorne rechts, Außenspiegel rechts vollständig
-----------	---



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Ersetzen und lackieren



3 - Tür vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren




4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorne Rechts - Unfallschaden - Pauschalbetrag



<https://www4.macadam.eu/picture/5792744a-1a75-461b-9dae-bdfe4ecea7cd.pdf?boundingBoxes=true>