

Information véhicule


Marque:	VOLVO	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	XC40	NIV:	YV1XZBBVFN2731505
Type de carburant:		Puissance:	132 kW
Version:	1.5 T5 PHEV INSCRIPTION DCT	Première immatriculation	09/03/2022
Kilométrage:	135851 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Droite	2
Gauche	1	Intérieur	1
Toit & autres	1		

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur


GPS

Oui

Dommages

Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres





Garnit. couvercle AR

Griffe(s)

Smart repair

Arrière



Intérieur

Endommagé

Acceptable

Intérieur



Jante alum. ARD polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Droite



Jante alum. ARG polie

Griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

Gauche



Jante alum. AVD polie
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté	Aluminium	235/50/19/103/W	Hankook	7,0 mm
Avant Droite	Eté	Aluminium	235/50/19/103/W	Hankook	7,0 mm
Arrière Gauche	Eté	Aluminium	235/50/19/103/V	Continental	7,0 mm
Arrière Droite	Eté	Aluminium	235/50/19/103/V	Continental	7,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Contrôle technique	OK
Contrôle technique	09/03/2028	Cric	Oui
Entretien	OK	Entretien	9558.0
Galette	Oui	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	1	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Réinitialisation des paramètres d'usine	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine
Type de carnet d'entretien	Entretien digital		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.