

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MAZDA CX-60 3.3 e-SKYACTIV D254 Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 3283 ccm 254 PS / 187 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	HH -FM 1037	Fahrgestell-Nummer:	JMZKH0HEX01357016
Vertrags-Nummer:	61839089	Erstzulassung:	23.06.2025
Internes KZ:	15202200	Kilometer-Stand:	55414
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MAZDA CX-60 3.3 e-SKYACTIV D254 Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle 5-türig 3283 ccm 254 PS / 187 KW Diesel 8-Gang Au

Lackierung: Machine Grey Sonderlackierung Polsterung: Nappaleder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **54.957,98**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

CONVENIENCE & SOUND-PAKET	0,00
Entfall Skyactive D254 Homura	0,00
Hinzu MAZDA CX-60 HOMURA PLUS	0,00
Machine Grey Sonderlackierung	0,00
Metallic-Lackierung Sonderfarbe	882,35
Nappaleder Schwarz	0,00
PANORAMA-GLASSCHIEBEDACH	0,00
Einstiegsleisten (vorne und hinten), inkl. Montage	230,00
Gummimatten	95,00
Innenraumfilter, inkl. einsetzen	92,00
Ladekantenschutzfolie, inkl. Montage	96,00
Pedalsatz, inkl. Montage und TÜV	382,00
Schlüsselabdeckung	68,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Einstiegsleisten (vorne und hinten), inkl. Montage	230,00
Gummimatten	95,00
Innenraumfilter, inkl. einsetzen	92,00
Ladekantenschutzfolie, inkl. Montage	96,00
Pedalsatz, inkl. Montage und TÜV	382,00
Schlüsselabdeckung	68,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **56.803,33**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **67.595,96**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 67.595,96

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MAZDA CX-60 3.3 e-SKYACTIV D254 Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 3283 ccm 254 PS / 187 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	187 / 254	Hubraum:	3283
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,400	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	219	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1935	zul. Gewicht (kg):	2516

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 61839089
Amtliches Kennzeichen: HH -FM 1037
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MAZDA CX-60 3.3 e-SKYACTIV D254 Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 3283 ccm 254 PS / 187 KW Diesel
8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 61839089
Amtliches Kennzeichen: HH -FM 1037
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MAZDA CX-60 3.3 e-SKYACTIV D254 Homura Auto AWD Sports Utility Vehicle5-türig 3283 ccm 254 PS / 187 KW Diesel
8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.11.2025	20570	Inspektion und Wartung
07.04.2026	39509	Inspektion und Wartung
07.04.2026	39509	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HH-FM 1037
Berichtsnummer :	0000000928417-DE968		
Referenznummer:	31211579		

Fahrzeugdaten

Mazda CX-60 (KH)(05.2022->) Homura Plus AWD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	JMZKH0HEX01357016	Laufleistung abgelesen:	55414 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.06.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 10:04 22559 Hamburg
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	3283 ccm / 187 kW (254 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Machine Grey
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	39509 / 31.03.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur