

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4945*

zu 6: min. 1852*

zu 7: min. 1457*

Zu 35: A1 245/45 R18 100V XL

M+S, 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL M+S, 9Jx18 ET52.5,

A1 245/45 R18 100Y XL, 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL,

9Jx18 ET52.5*

Wh/km

- km

- km

232 Wh/km

52 km

52 km

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	AEN	00025	6	

0121792185

7510340

Vermerke des Herstellers

21727

Zulassungsbesch. gedruckt

GC635216



0 1-1

046CC0111781



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R1ES

Variante: U211TO

Version: CZAA050B

0.2.1. Handelsbezeichnung: E 300 de

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_3401-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-213_654_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-BP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0210-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

entfällt

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum: 05.07.2021

W1K2132161A994015

mit dem in der am 05.11.2020 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1560*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

06.07.2021

(Datum)

ppa. Bartels

i. V. A. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4						
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)						
3.1. Automatisierungsgrad:	gegenseitige Verbindung:			entfällt					
4. Radstand:	2939 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm				
5. Länge:	4996 mm	6. Breite:	1868 mm	7. Höhe:	1499 mm				
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2145 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2198 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:									
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1220 kg	2 1600 kg	3 - kg						
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:									
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2100 kg	750 kg	84 kg				
18.4. ungebreitsten Anhängers:									
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:									
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDÉS-BENZ AG							
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654920								
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)								
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)								
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. D/E ext. auf. (0026)						
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweitstufmotoren):								
27. Höchstleistung	27.1. Höchstleistung (Verbrennungsmotor):	143,00kW bei 3800 min ⁻¹							
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	90,00 kW								
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	60,00 kW								
28. Getriebeyp:	automatisch								
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5,354	2 3,243	3 2,252						
4 1,636	5 1,211	6 1,000	7 0,865	8 0,717	9 0,601				
28.1.1. Achsübersetzung:	2,647								
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 -	2 -	3 -						
4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -				
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	235 km/h							
Achsen und Radanführung									
30. Spurweite:	1 1601 mm	2 1568 mm	3 - mm						
35. Reifen-/Radkombination/rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:	Klasse A C1								
Achse 1:	245/45 R18 100Y XL	8,0x18 ET43	Klasse A C1						
Achse 2:	275/40 R18 103Y XL	9,0x18 ET52,5	Klasse A C1						
Achse 3:									
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)							
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)	BLAU (5)					
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5								
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	-								
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-								
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-								
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	66,00 dB(A)						
bei der Motorzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	72,90 dB(A)						
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	2286	kg
47.1.2. Stirnfläche:	2,360 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfällt cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	150,8 N	47.1.3.1. f1	0,833 N/(km/h)
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor ftdsc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007*2018/1832AP	
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	45,2	-	mg/km
NOx:	30,0	-	mg/km
Partikelmasse:	0,77	-	mg/km
Partikelzahl:	5,32 * 10¹⁰	-	km⁻¹
THC:	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	mg/km
THC+NOx:	35,2	-	mg/km
NH3	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0,5000	m⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:		NOx	Partikelzahl
		80 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹
Innersädtische RDE-Fahrt:		80 mg/km	6 * 10¹¹ km⁻¹
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewicht, kombiniert:	42 g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewicht, kombiniert:	1,6 l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	161 Wh/km	Elektrische Reichweite	55 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):		Nein (N)	-
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Gewicht, kombiniert:	36 g/km	1,4 l/100km	- m³/100km
			- kg/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

04.08.2021	2222	AEN000256	2	1	143/ 3800	235
M1	AC		19	4996	1868	
W1K2132161A994015	X		20	1499	2145	
Mercedes-Benz			12	84		
R1ES			13	36	2820	2820
U211TO			14	1220	1600	
CZAA050B			15	1220	1600	
E 300 de			16	73	2850	66
Mercedes-Benz			17	2100	750	5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			18	245/45 R18 100Y XL		
Kombilimousine			19	275/40 R18 103Y XL		
715/2007*2018/1832AP			20	blau	5	
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			21	e1*2007/46*1560*22		
Hybr.D/E ext.auf1.			22	05.11.2020	K	GC635216
0026	36AP	1950	23			
7.2/8.2:+120 b.Anh.Betr.*Batteriekapazität:13.5kWh*Fz						
ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.						
stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z						
.9.Ausn.V0.z.StV0 ausgestattet*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Motorraum




Bild 17 : Kofferraum




Bild 18 : Ladekabel



Bild 19 : Tür hinten rechts beschädigt eingedrückt verkratzt.



Bild 20 : Tür hinten rechts beschädigt eingedrückt verkratzt.



Bild 21 : Tür hinten rechts beschädigt eingedrückt verkratzt.



Bild 22 : Leichtmetallfelge vorne links beschädigt verschrammt.



Bild 23 : Leichtmetallfelge vorne links beschädigt verschrammt.



Bild 24 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.



Bild 25 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.



Bild 26 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.



Bild 27 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.




Bild 28 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.



Bild 29 : Leichtmetallfelge vorne rechts beschädigt verschrammt.



Bild 30 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 31 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 32 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 33 : Leichtmetallfelge hinten rechts beschädigt verschrammt.



Bild 34 : Seitenteil hinten links,..... .



Bild 35 : Tür hinten links,..... .



Bild 36 : Tür hinten links,..... .



Bild 37 : Tür vorne links,..... .



Bild 38 : Kotflügel vorne links Nachlackiert.




Bild 39 : Frontscheibe, Steinschlag, instandsetzen



Bild 40 : Frontscheibe, Steinschlag, instandsetzen



Bild 41 : Frontscheibe, Steinschlag, instandsetzen



Bild 42 : Frontscheibe, Steinschlag, instandsetzen



Bild 43 : 4 Winterreifen lose Decken im Kofferraum



Bild 44 : Fahrgestellnummer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 357343
Hersteller Mercedes-Benz
Model E-Class
Variante Avantgarde Line E 300 de PHEV
Listenpreis 61.425,00
VIN W1K2132161A994015
Erstzulassungsdatum 1.8.2021
Kennzeichen E NM319E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 357343

18.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023100799	09.01.2023	Beifahrerseite Außenspiegel	
2023100745	25.12.2022	Beifahrerseite Außenspiegel	
2023114829	28.06.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	
2026110650	05.05.2026	Fahrerseite Kotflügel vorne	0,00
2026107225	12.04.2026	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne Reifen/Felge links	0,00
2025106897	21.01.2025	Stoßfänger vorne	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
28.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 67 µm bis 371 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- (Seitenteil hinten links, beide Türen links und der Kotflügel vorne links Nachlackiert)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.08.2021	Letzte Zulassung	04.08.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 300 de T 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2132161A994015	Achsen / anetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	2939	zul. Gesamtmasse	2820 kg
HSN / TSN	2222 / AEN	Schlüssel-Nr.	10388182
Km-Stand abgelesen	207794	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S /O	5 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S /O	5 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S /O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm
245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm
275 / 40 R 18 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm
275 / 40 R 18 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfällen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, ATTENTION ASSIST, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel in Stoff neivagrau, KEYLESS-START, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur (für Plug-in-Hybrid), Paket: Ablage (für Plug-in-Hybrid), Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediastem, Radiozubehör: Digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
463	Head-up Display
916	Kraftstofftank mit größerem Volumen 60 l
	Lackierung: Metallic
L2B	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design i.V.designo Interieur
656	Mittelkonsole Holz Esche braun glänzend
DB3	Paket: Business
DN2	Paket: MBUX High-End Paket
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P49	Paket: Spiegel
R32	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, hochglanzschwarz lackiert
218	Rückfahrkamera
873	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
U82	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond mit Ladefunktion
899	Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie in Verbindung mit MBUX High-End Paket
234	Totwinkel-Assistent
H06	Zierelemente Holz Esche braun glänzend

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 23.04.2026 bei Kilometerstand 197.456

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Leichtmetallfelge vorne links
beschädigt verschrammt., (Bild 22, 23)
2. Leichtmetallfelge vorne rechts
beschädigt verschrammt., (Bild 24, 25,
26, 27, 28, 29)
3. Leichtmetallfelge hinten rechts
beschädigt verschrammt., (Bild 30, 31,
32, 33)
4. Tür hinten rechts beschädigt
einggedrückt verkratzt.,
instandsetzen (Bild 19, 20, 21)
5. Frontscheibe, Steinschlag,
instandsetzen (Bild 39, 40, 41, 42)